

Rengöringsintyg

Certifieringsnr 06870
Rengöringen avslutad 2026-04-07 Utskriftsdatum 2026-04-20

Beställare

Magnus Ahlgren
Näsbybackagatan 7
718 31 Frövi

Fastighet

Fastighetsbeteckning Näsbybacka 23:1	Fastighetens adress Näsbybackagatan 7
Typ av hus Villa	Typ av ventilationssystem <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input checked="" type="checkbox"/> FTX
Förvaltare	Fastighetsägare

Rengöring

Utförd under tiden 2026-04-07	Arbetare Jonas Andersson
System som rengjorts LB01	
Komponenter som rengjorts Frånluftskanaler, frånluftsdon, värmeväxlare, till- och frånluftsfläkr	


Egenkontroll

Rengöring <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	Rensluckor monterade och rätt brandklass <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ
Isolering rätt återställd (in- och utvändigt) <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	Spjäll återställda <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Brister uppdagade under rensningen <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	Filter bytta <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ

Övrigt

Renslucka markerad bakom ovan kyl ej åtkomlig.

Noterad obalans i ventilationsflöden har uppstått till följd av smutsiga frånluftskanaler, don och värmeväxlare. Rengöring och byte av filter ökar frånluftsflödet, balanserar tryckbalansen och sänker den relativa luftfuktigheten.

Ansvarig arbetsledare: 	Kopia översänd till: <input type="checkbox"/>
	Bilagor: <input type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ