

Kompletterande uppgifter gällande fastigheten Öster Vrenninge 1:16

Öster Vrenninge 131.

När det gäller toaletten med dusch så är golv och väggar inte anpassade för någon

Påverkan av vatten. Det har tidigare stått ett sittbadkar i duschutrymmet.

Innan vårt ägande har toalettstolen spruckit med vattenläckage som följd.

År 2025 sprack hydrofortanken med vattenläckage som följd. Vid inspektion av plintgrunden

mars 2026 sågs rötskador på golvbrädor toalett/duschutrymmet efter

Att isoleringen tagits bort, isolering och asfaboard ej återställd. Det finns en trästolpe

Som är fuktig i plintgrund under hall som bör bytas ut till

lcke organiskt material.

2026-04-27

Toni Liebl



