



Skellefteå Sotningsdistrikt

Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2015-09-17

Diarienummer
31719.1-41019-1

Utfärdare

Skellefteå

Maskinvägen 14A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Berglund Ulrika
Ragvaldsträsk 214
931 95 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ragvaldsträsk 1:29	Ägare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn	Brukare/Innehavare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn
Fastighetsadress Ragvaldsträsk 214		
Kontrolldatum 2015-08-31		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell	Våning Bottenvåning	Utrymme
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-08-31

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Takstega fäste. Bristfälligt fäst i tak.	1
5.20	Taksteg saknas. Ett taksteg saknas ovanför skorsten.	1
3.20	Rökkanal bristfällig. Puts är löst på en sida av krona ovan yttertak.	1
3.90	Sotlucka Fel skruv till låsning av sotlucka vid sidan av vedspis.	1
1.90	Renslucka. Sotlucka saknas på murkappa till vedspis och öppen spis förbindelsekanal.	1
1.60	Eldstadsplan saknas	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbälgning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



Skellefteå Sotningsdistrikt

Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2015-09-17

Diarienummer
31719.1-41019-1

Utfärdare

Skellefteå

Maskinvägen 14A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Berglund Ulrika
Ragvaldsträsk 214
931 95 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ragvaldsträsk 1:29	Ägare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn	Brukare/Innehavare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn
Fastighetsadress Ragvaldsträsk 214		
Kontrolldatum 2015-08-31		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Öppen spis	Fabrikat/modell	Våning Bottenvåning	Utrymme Sovrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-08-31

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.10	Avstånd till brännbart Skräp i luftningskanal av brandvägg.	1
1.60	Eldstadsplan saknas	1
1.60	Montering eldstadsplan. Golvspringa mellan golvplank vid eldstadsplan.	1
1.20	Lucka bristfällig. Gnistgaller saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



Skellefteå Sotningsdistrikt

Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2015-09-17

Diarienummer
31719.1-41019-1

Utfärdare

Skellefteå

Maskinvägen 14A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Berglund Ulrika
Ragvaldsträsk 214
931 95 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ragvaldsträsk 1:29	Ägare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn	Brukare/Innehavare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn
Fastighetsadress Ragvaldsträsk 214		
Kontrolldatum 2015-08-31		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Öppen spis	Fabrikat/modell	Våning Bottenvåning	Utrymme Sovrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-08-31

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.30	Konvektionsdel sönderbränd Urgröpta och lösa murfogar i bakvägg i förbränningsrum.	1
1.60	Eldstadsplan saknas	1
1.20	Lucka bristfällig. Gnistgaller saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golveläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



Skellefteå Sotningsdistrikt

Maskinvägen 14 A
931 37 Skellefteå

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2015-09-17

Diarienummer

31719.1-41019-1

Utfärdare

Skellefteå

Maskinvägen 14A
931 37 Skellefteå
0910-735000

Adressat

Berglund Ulrika
Ragvaldsträsk 214
931 95 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ragvaldsträsk 1:29	Ägare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn	Brukare/Innehavare Berglund Ulrika Hotellvägen 28 93233 Skelleftehamn
Fastighetsadress Ragvaldsträsk 214		
Kontrolldatum 2015-08-31		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn	Fabrikat/modell	Våning Första våningen	Utrymme Allrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-08-31

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.60	Eldstadsplan saknas	1
1.20	Lucka bristfällig. Gnistgaller saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.