



Skorstensfejarmästarna Syd AB

Lilla Strandgatan 19
261 29 Landskrona

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2020-02-06

Diarienummer

20-BK2277-1

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Syd

Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
010-4992800

Adressat

Fastighet

Fastighetsbeteckning Vallby 1:6	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Vallby 1 :6		
Kontrolldatum 2020-02-06		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Annat	Fabrikat/modell Bottenvåning	Våning	Utrymme Annat
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad 1985-01-01

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
---------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas	1
1.60	Eldstadsplan saknas.	1
3.10	Takstol ligger dikt skorsten på vind.	1
5.10	Glidskydd sänkades för markstegen.	1

Brandskyddskontrollant

Karlskrona Sotningsdistrikt AB

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.