

2026-05-22

Åtgärder för hus Ove Ahlström, Högåsen 144 Enafors

Följande åtgärder har utförts 2026-05-21–22

Ventil i gavel mot öster

Ventilationsskorsten har monterats vidnock så nära mellanvägg till vinkelbyggnad som möjligt,
(i andra änden av vindsutrymmet i förhållande till ventil i gavel)

Tätning med skumgummiremsor på var sida av ränndalarna, under takplåten för att minska risken för inträngning av vatten under plåten

Montage friskluftsventil i yttervägg i det minsta sovrummet

Montage av tätband undernockplåt på hela taket eftersom tätband saknades

Efter kontroll av vinden ifråga om eventuella fuktproblem konstaterade jag att det inte föreligger några sådana. Dessutom kommer utförda åtgärder att ytterligare förbättra ventilationen av vinden.

Vänligen



Lasse Byggare AB
070 668 60 72

Anm.

Kontrollerna och arbetet som utförts har gjorts av mig Lars Jonsson.

Min erfarenhet bygger på att jag är utbildad byggingenjör samt arbetat i byggbranschen och drivit byggföretag i mer än 55 år.