


FASAD NOT NORM



FASAD MOT VÄST





SECTION




FASAD NOT SYD




FASAD MOT 057

[illegible]

DATE: / /



1



--- SITUATION PLAN. SCALE 1:1000

Under tekniska ågare till följande beterna
Omval 5 2:29, 2:681, 2:682 samt 3:597
har inga erinringar mot föreslagen
byggnation end. vidstående ritning.
Fred. P. Andersson, Axel C. Eklin, Axel P. Rydberg
Omval 5 2:28 Omval 5 2:681 Omval 5 2:682

0000158 p2: 597


beslutet angivna villkor
Datum 82.09.09 8449

Hartlaxhus

Hortlaxhus
Hortlaxhus 42
PORELLA 129
ME 12 MORILLAS
ME 12, 2011 MORILLAS

ERIK CEDER


1:1000, 1:2000



FASAD NOT NOKRE



FASAD MOT VAST




SECTION




FASAD NOT SYD




FASAD MOT OST



SITUATION PLAN



John T. Lee, Jr.



1

* Underwatered again till - potting mixture
Ovals 2:28, 2:68, 2:62 and 2:59
has inga erindringer mot forestaen
byggnation och vidsträckt skog.

Order 158 12:597

Hortlaxhus

AGARR, LENNART HANSSON
PLUMBER, FASADEE, SECTION
VENTILATION, SIT, PLAN.

ERIK CEDER

62