

Bilaga 3: Fotodokumentation



Bild 1: Fyrbyggnad/bostad



Bild 2: Klinkerfix framför vedspis i samtliga kök innehåller asbest.



Bild 3: Avloppskitt under diskbänk innehåller asbest i samtliga kök.



Bild 4: Avloppskitt under diskbänk.



Bild 5: Avloppskitt vid toalettstol innehåller asbest.



Bild 6: Ventilationskanaler från VC i katt vind innehåller asbest.



Bild 7: Ventilationskanaler från VC i katt vind innehåller asbest.



Bild 8: Varmvattenberedare i koppartank innehåller troligtvis asbestpackningar.



Bild 9: Betong trapp prov 10.



Bild 10: Gjutna landgångar från 1950-talet.



Bild 11: Stenkällare



Bild 12: Stenkällare



Bild 13: Uthus 1.



Bild 14: Två fat med dieselolja, ev. spill på trägolv.



Bild 15: Två luftkylda dieselelverk, ev. spill på trägolv.



Bild 16: Bild tagen under ev. spill på trägolv, ingen antydning till läckage av förorening till marken under. Golvbrädor torra.



Bild 17: Uthus 2.



Bild 18: Rester av Eternit tak vid klapperstensfält.



Bild 19: Pumphuset.



Bild 20: Pumphuset invändigt. Bensindriven kolvump. Inga tecken på spill eller läckage.



Bild 21: Tvättstuga.



Bild 22: Tjärpapp under plåttaket.



Bild 23: Betongsockel.



Bild 24: Båhuset. Tjärpapp under plåttaket.