

AG Mätteknik **Besiktningsprotokoll**

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Sala Hedåker 5:8	Skogsvägen 2A-F	733 62	Västerdärnebo
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Hedåkers Fastigheter AB	Snarvägen 4 Hedåker	733 62	Västerfärnebo
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Hedåkers Fastigheter AB	Snarvägen 4 Hedåker	733 62	Västerfärnebo
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Hedåkers Fastigheter AB, Jogan Widén	073-527 0262	johan@widentra.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
Skogsvägen	2:an	Bostäder	Ant. Lgh
			Ant. lokaler
			0

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning senast datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FF2A	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B1	Skogsvägen 2A
FF2B	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B2	Skogsvägen 2B
FF2C	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B3	Skogsvägen 2C
FF2D	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B4	Skogsvägen 2D
FF2E	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B5	Skogsvägen 2E
FF2F	2	2026-06-03	G		2032-06-03	B6	Skogsvägen 2F

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktning av lägenheter med enskilda kryddhyllfläktar.

Låga flöden beroende på försmutsat system.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Anders Lindholm	070-652 8951	alindholm66@gmail.com	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
PAG Mätteknik	Sörgårbo 124	733 61	Västerfärnebo
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa Swedcert	4080	2028-06-12	K
Ort, Datum för underskrift	Namnteckning		
Västerfärnebo 2026-06-03	Anders Lindholm <i>[Elektronisk signatur]</i>		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2A	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF2A	F	Okänt	Kryddhylla	35	29	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum		Låga flöden (se bilaga L) beroende på försmutsad fläkt, kanaler samt frånluftsdon.		
	2.10	☐ Övrigt	3.7			1
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☐ Don				
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-03	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2032-06-03	
	☐ Utökad kontroll	☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	I1	Underskrift		
				Anders Lindholm [Elektronisk signatur]		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2B	B2

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF2B	F	Okänt	Kryddhylla	35	29	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum		Låga flöden (se bilaga L) beroende på försmutsad fläkt, kanaler samt frånluftsdon.		
	2.10	☐ Övrigt	3.7			1
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel	3.9	Innedelar på spaltventiler saknas.		1
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☒ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-03	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2032-06-03	
	☐ Utökad kontroll	☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	I1	Underskrift		
				Anders Lindholm [Elektronisk signatur]		

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2C	B3

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF2C	F	Okänt	Kryddhylla	35	28	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt	3.7	Låga flöden (se bilaga L) beroende på försmutsad fläkt, kanaler samt frånluftsdon.		1
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☐ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
	4.5	☐ Brukarsynpunkter				
	4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp		Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
	☐ 1:a besiktning		☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
	☒ Återkommande besiktning		☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-03
	☐ Ombesiktning		☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2032-06-03
	☐ Utökad kontroll		☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktn	
	☐ Egenkontroll		☒ Intyg	I1	Underskrift	
					Anders Lindholm [Elektronisk signatur]	

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2D	B4

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF2D	F	Okänt	Kryddhylla	35	31	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt	3.7	Låga flöden (se bilaga L) beroende på försmutsad fläkt, kanaler samt frånluftsdon.		1
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☐ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
	4.5	☐ Brukarsynpunkter				
	4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp		Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
	☐ 1:a besiktning		☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
	☒ Återkommande besiktning		☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-03
	☐ Ombesiktning		☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2032-06-03
	☐ Utökad kontroll		☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktn	
	☐ Egenkontroll		☒ Intyg	I1	Underskrift	
					Anders Lindholm [Elektronisk signatur]	

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2E	B5

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF2E	F	Okänt	Kryddhylla	35	27	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt	3.7	Låga flöden (se bilaga L) beroende på försmutsad fläkt, kanaler samt frånluftsdon.		1
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☐ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
	4.5	☐ Brukarsynpunkter				
	4.6	☐ Övrigt				
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktning	
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktning	2026-06-03
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktning	2032-06-03
		☐ Utökad kontroll	☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktning	
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	I1	Underskrift	
					Anders Lindholm [Elektronisk signatur]	

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF2F	B6

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sala Hedåker 5:8	2:an	F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF2F	F	Okänt	Kryddhylla	35	35	Lägenheten
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Saknas. Enkelt att utröna på plats.		1
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Saknas		1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	1.3	Saknas		1
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	1.4	Saknas. Besiktat enligt gällande norm.		1
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	2.5	Försmutsad.		1
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler	2.6	Försmutsade kanaler.		1
	2.7	☒ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	2.7	Försmutsade frånluftsdon.		1
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☐ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-03	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2032-06-03	
	☐ Utökad kontroll	☒ E: Aggregatprot	E1	Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	I1	Underskrift		
				Anders Lindholm [Elektronisk signatur]		

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

L1	Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
	Sala Hedåker 5:8	Skogsvägen	2:an	1/1
	Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
	FF2A-FF2F	-	m ³ /h ☐ l/s ☒	2026-06-03

Driftstider	Märkeffekter
Kontinuerlig drift	Enligt E1

L2	Lägenhet	Rum	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1	2A	Kök					10	8	80	7	Forcering 37
2	2A	Badrum					15	11	73	8	Forcering 22
3	2A	Tvättstuga					10	10	100	8	Forcering 20
4	2A	Summa ovan:					35	29	83		
1	2B	Kök					10	9	90	7	Forcering 36
2	2B	Badrum					15	10	67	8	Forcering 21
3	2B	Tvättstuga					10	10	100	8	Forcering 20
4	2B	Summa ovan:					35	29	83		
1	2C	Kök					10	8	80	7	Forcering 36
2	2C	Badrum					15	11	73	8	Forcering 17
3	2C	Tvättstuga					10	9	90	8	Forcering 12
4	2C	Summa ovan:					35	28	80		
1	2D	Kök					10	8	80	7	Forcering 34
2	2D	Badrum					15	12	80	8	Forcering 19
3	2D	Tvättstuga					10	11	110	8	Forcering 22
4	2D	Summa ovan:					35	31	89		
1	2E	Kök					10	9	90	7	Forcering 36
2	2E	Badrum					15	10	67	8	Forcering 18
3	2E	Tvättstuga					10	8	80	8	Forcering 18
4	2E	Summa ovan:					35	27	77		
1	2F	Kök					10	9	90	7	Forcering 33
2	2F	Badrum					15	14	93	8	Forcering 22
3	2F	Tvättstuga					10	12	120	8	Forcering 23
4	2F	Summa ovan:					35	35	100		

Anm. Flöden uppmätta med kryddhulleaggregat i normalläge.

Låga flöden beroende på försmutsning av fläkt, kanaler och frånluftsdon.

Mättekniker

Anders Lindholm

Namnteckning

Anders Lindholm [Elektronisk signatur]

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

1 = A1, Punktvist hast.mättn.m prandtlrör

2 = A2, Fasta flödesmättdon

3 = A3, Punktvist hastmättn m varmrådsanemometer

4 = A4, Spårgasmätning

5 = B1, Punktvist mättn m varmrådsanemo rekt galler

6 = B21, Tryckfallsmätning med sond

7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag

8 = B3, Mättn. m stofsörsedd anemometer

9 = C1, Mätning av referenstryck

10 = C21, Mätning m stos, direkt metod

11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod

12 = Övrigt

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	E1
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	Sala Hedåker 5:8	Skogsvägen 2A-F	2:an	1
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2026-06-03	Anders Lindholm	Anders Lindholm [Elektronisk signatur]	

Tilluft

E2	Agg.benämning *						Motordata	Helfart	Delfart	
	Fabrikat						Fabrikat, typ			
	Typ						Varvtal n/min			
	Placering						P Märkeffekt kW *			
	Betjäna						Pmätt effekt kW			
			Delfart	Helfart			Märkström A			
	Drifttimmar/vecka*						Driftström A			
			Projekterat värde		Uppmätt värde		cos φ			
	q tot l/s						Frekvens Hz uppmätt flöde			
	pt Pa			+		-	n _{fl} Fläktvarvtal n/min			
	pk Pa			+		-	Fläktskiva:diam mm			
	Δp värmebatteri Pa						Motorskiva:diam mm			
	Δp kylbatteri Pa						Fläkthjul, typ			
	Δp efter filter Pa									
	Δp vvx Pa						VVX TYP			
	Tillufttemp behandl °C						Anmärkning:			
	Filter Tot area m ²		0,00	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)				Djup(cm)
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3	Agg.benämning *	FF2A-FF2F					Motordata		Helfart	Delfart
	Fabrikat	Kryddhyllefläkt motsvarande Östberg IFK 140					Fabrikat, typ			
	Typ	Kryddhyllefläkt motsvarande Östberg IFK 140					Varvtal n/min			
	Placering	Bakom kryddhylla					P Märkeffekt kW *		0,103	
	Betjäna	Lägenheten					Pmätt effekt kW			
		Delfart		Helfart			Märkström A		0,45	
	Drifttimmar/vecka*	168					Driftström A			
		Projekterat värde		Uppmätt värde			cos φ			
	q tot l/s	35		Mellan 27-35 (Se bil. L)			Frekvens Hz uppmätt flöde			
	pt Pa			+		-	n _{fl} Fläktvarvtal n/min			
	pk Pa			+		-	Fläktskiva:diam mm			
	Δp värmebatteri Pa						Motorskiva:diam mm			
	Δp kylbatteri Pa						Fläkthjul, typ			
	Δp efter filter Pa						Anmärkning: Likadana kryddhyllefläktar i samtliga lgh.			
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m ²	0,00	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s									

$$SFP_v = \frac{\sum P_{mätt}}{q_{Max}}$$

*Obligatoriskt fält för att uppfylla OVK 1
Uppgifterna bör dock främst framgå av bil L1
Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad



Fastighetsbeteckning		Adress
Sala Hedåker 5:8		Skogsvägen 2A-F
Internt byggnadsnamn		
Skogsvägen		
Systemnr		
FF2A-2F (Samtliga lägenheter)		
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Lindholm	2026-06-03	Västerfärnebo 2026-06-03
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
G	2032-06-03	Anders Lindholm [Elektronisk signatur]
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organe Cert.nr
PAG Mätteknik	K	Kiwa Swedcert 4080

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden