

År	Åtgärd
2020	Avloppsspölning (Avflyttande boende ombesörjde detta).
2021	Frånluftsfläktar i tvättstuga samt badrum övervåning inkl. eldragning
2021	Ny dimmer i vardagsrum
2021	Indragning av fiber (Telia) från gatuhörn Dybäcksgången/Barsebäcksgatan utmed tomtgräns och fram till vardagsrumsfönster. Ledning ligger ca 20cm ner i marken.
2021	Omläggning av plattor och trappa vid entré och utmed gaveln
2021	Terrassdörrar renoverade och grund- och ytmålade NCS S 2002-G50Y (ljusgrå)
2021	Förlängning och målning NCS S 2002-G50Y (ljusgrå) av plank mot granne
2021	Ny grind i metallnätstaket mot Långängen. Anläggning av plattor under.
2021	Montering av mörkläggningsgardiner inklusive skenor samt rullgardiner i 2 sovrum på vån 2.
2021	Uterum utsida målad med linoljefärg (Elsas grå) 2 strykningar Källarytterdörr påbätrad med linoljefärg (Elsas grå)
2021	Byte av armering ovan fönster och omfogning för: -Östfasad: Källarfönster mot öster -Norrfasad: Båda fönster och en del fogar på plan 2 samt ovan källardörr
2021	Betonglagning av entrétrappa kring kanter och räckesinfästningar samt stödmur vid garageinfart
2021	Nya plattor och grind mot Långängen
2022	Installation av värmepump 2022-12-11
2023	Asbetsanering av svartlim under golv. Linoleumplattor/plastgolv borttaget. Ytor: Korridor nedanför källartrappa, verkstad och entré plan 1
2023	Ny klinker på golv i verkstad och i korridor nedanför källartrappa. Fabrikat: soft cotton 200x200 (svenska kakel) Samt i entré. Fabrikat Asgaard. 300x600 (kakelcentralen)
2023	Ny ekparkett (naturfärgad) i kök lagt på alla ytor utom under diskmaskin. Vid eventuell vattenläcka måste vattnet stängas av under diskbänk och diskbänk lyftas för att diskmaskin ska kunna tas ut. Diskbänk lösgörs från avloppsrör med stor rörtång. Funktionellt vattenlarm ska vara placerat under diskmaskin
2023	Kompletterande målning, tätning och spackling på väggar i källare och entré. Vit väggfärg med viss fuktgenomsläpplighet
2023	Flytt och inbyggnad av garderob och hatthylla i entré
2023	Renovering och målning av samtliga träfönster
2023	Demontering och uppmontering av skåp i källare nedanför trappa.
2023	Demontering av TV-antenn från tak
2023	Omfogning av tegelskorsten
2023	Förstärkning av mur vid värmepump för omledning av kondensvatten
2024	Service Värmepump