



Skorstensfejarmästarna Syd AB

Lilla Strandgatan 19
261 29 Landskrona

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-08-09

Diarienummer

19-BK1931-1

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Syd

Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
010-4992800

Adressat

Hallarum 205
373 75 JÄMJÖ

Fastighet

Fastighetsbeteckning Hallarum	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Hallarum 205	Hallarum 205 373 00 JÄMJÖ	Hallarum 205 373 00 JÄMJÖ
Kontrolldatum 2019-08-09		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Annat	Fabrikat/modell Bottenvåning	Våning	Utrymme Annat
Bränsleslag	Kontrollfrist		Senast sotad 1985-01-01

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
---------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☐ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	--	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Karlskrona Sotningsdistrikt AB

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.