



Tierps Sotningsdistrikt AB

Backbrovågen 2
815 91 TIERP

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2015-08-10

Diarienummer

26126-33845-1

Utfärdare

Tierp

Backbrovågen 2
815 91 TIERP
0293-504 37

Adressat

Carlsson Bengt
Ågatan 15
17262 SUNDBYBERG

Fastighet

Fastighetsbeteckning Göksnåre 7:100	Ägare Carlsson Bengt Ågatan 15 17262 SUNDBYBERG	Brukare/Innehavare Carlsson Bengt Ågatan 15 17262 SUNDBYBERG
Fastighetsadress Ångskär Strandvägen 26		
Kontrolldatum 2015-08-04		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell	Våning Saknas	Utrymme
Bränsleslag	Kontrollfrist 312 veckor		Senast sotad 2015-08-04

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Thomas Sörling

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.