



Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 3

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr:.....	Funkis A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Byggnadens adress	Postnr	Ort
TRUMMAN 1 HÖÖR / E	Musikantvägen 44, 46, 48, 50, 52, 54	243 35	HÖÖR
Byggnadsägare	Postadress	Postnr	Ort
Brf Trumman Höör	Musikantvägen 10	243 35	HÖÖR
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Brf Trumman Höör	Musikantvägen 10	243 35	HÖÖR
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf Trumman Höör	0768-521774		
Driftansvar	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf Trumman Höör	0768-521774		
Kommun	Postadress	Postnr	Ort
Höör kommun	Box 53	243 21	HÖÖR
Internt byggnadsnamn	Internt nummer	Verksamhet	Bruksarea
Brf Trumman Höör E	09245	Bostad	Antal lägenheter 6
			Antal lokaler

Besiktningsman

Sakkunnig	Företag	Adress	Postnr	Ort
Crister Olsson	Olofssons Plåt Höör AB	Box 118	243 22	HÖÖR
Telefon	Fax	e-post	Funkis medlnr	Underskrift
0413-20280	0413-23500	crister@olofssonsplathoor.se	686	
Behörighet	Certifikatnr	Cert-org	Giltighetstid	Underskriftsdatum
Riks K	7119	Kiwa Sverige	2023-04-16	14-20

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktn-resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
TA/FA 44	3 år	2019-10-04	G		2022-10-04		NR
TA/FA 46	3 år	2019-10-04	G		2022-10-04		NR
TA/FA 48	3 år	2019-10-04	G		2022-10-04		NR
TA/FA 50	3 år	2019-10-04	EG	2020-04-04	2022-10-04		NR
TA/FA 52	3 år	2019-10-04	G		2022-10-04		NR
TA/FA 54	3 år	2019-10-04	G		2022-10-04		NR

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
TA/FA 48	Fläkt					1		Kraftigt lagerljud från fläkt.	
TA/FA 50	Flöde				2			Inget frånluftsflöde i toaletter.	

Allmänna omdöme, Kommentarer

Ytterväggsventiler för ventilation rengöres 1 gång/år

Systeminformation - TA/FA 44

Systemnr TA/FA 44	Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Bejälänar: Lägenhet 44			Placering: Kök			
Samkör:		Drifttid helfart: Vid forcering			Drifttid delfart: 0-24	
Tidigare OVK besiktn 2016-10-04	Ritnr: V57-01	Ritndatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprottdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA 46

Systemnr TA/FA 46		Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning		OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Bejälänar: Lägenhet 46				Placering: Kök				
Samkör:			Drifttid helfart: Vid forcering			Drifttid delfart: 0-24		
Tidigare OVK besiktn 2016-10-04	Ritlnr: V57-01	Ritldatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprottdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB			
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak				

Systeminformation - TA/FA 48

Systemnr TA/FA 48		Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 48				Placering: Kök			
Samkör:			Drifttid helfart: Vid forcering		Drifttid delfart: 0-24		
Tidigare OVK besikt 2016-10-04	Ritnr: V57-01	Ritdatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprottdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA 50

Systemnr TA/FA 50	Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Bejälänar: Lägenhet 50			Placering: Kök			
Samkör:		Drifttid helfart: Vid forcering			Drifttid delfart: 0-24	
Tidigare OVK besikt 2016-10-04	Ritnr: V57-01	Ritndatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprottdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA 52

Systemnr TA/FA 52	Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Betjänar: Lägenhet 52			Placering: Kök			
Samkör:		Drifttid helfart: Vid forcering			Drifttid delfart: 0-24	
Tidigare OVK besikt 2016-10-04	Ritnr: V57-01	Ritndatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprottdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA 54

Systemnr TA/FA 54		Flöde börvärde: 40 l/s	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 5	Byggår: 1991	Ombyggår:
Betjäna: Lägenhet 54				Placering: Kök			
Samkör:			Driftstid helfart: Vid forcering			Driftstid delfart: 0-24	
Tidigare OVK besikt 2016-10-04	Ritnr: V57-01	Ritndatum: 1990-03-24	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok: Fläkt RDKB		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			