

Funktionskontroll

Utskriftsdatum
2022-09-27

Diarienummer
1-615,01

Nästa besiktning senast

Utförare

Eskilstuna Ventilationsrensning AB
Fraktgatan 9
633 46 Eskilstuna

Adressat

Sam Ameen
Lilleskogsvägen 5B
632 33 Eskilstuna

Byggnad

Fastighetsbeteckning Mandelblomman 12	Regnr.	Beskrivning Villa	Antal lgh./lokaler 1
Byggnadens adress Lilleskogsvägen 5 B, 632 33 Eskilstuna			

Ägare

Sam Ameen
Lilleskogsvägen 5B
632 33, Eskilstuna

Driftansvarig

Sam Ameen
Tel: 076 063 55 99
E-post: sam_83@live.se

Besiktigt system

Systembeteckning FLVP1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) FX	Besiktningstyp Första besiktning	Ordningsnr. 1
Fabrikat Nibe F730	Placering Teknikrum	Betjäna Bostad	Installationsår 2022
Drifftider Helfart 24 timmar	Drifftider Halvfart	kW Frånluft 0,024-0,14	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd			Totalflöde 51

Förslag till energihushållning

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:
Saknas

Besiktningsman Robin Svärd	Cernr. 6449	Cert.organ KIWA	
Behörighet K	Besiktningsdatum 2022-09-27	Nästa besiktning	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Eskilstuna Ventilationsrensning AB
Fraktgatan 9, Eskilstuna
Hemsida: etunasotning.se
Org.nr: 556830-8455

Tel: 016-13 72 72
E-post: info@etunaventilation.se
Innehar F-skattebevis



Funktionskontrol

Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,2	Styrning
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt
9	Ej tillträde
9,1	Fortsättnings rad

Besiktningsutlåtande

1-615,01

☒ Godkänd ☐ Ej godkänd

Nästa besiktning senast

Besiktningsman Robin Svärd	Tel nr 0722519996	Underskrift sakkunnig 
Cert.organ KIWA	Certnr. 6449	Behörighet K
Besiktningsdatum 2022-09-27	Nästa besiktning	Ombesiktningsdatum

Ägare & Fastighet

Namn Sam Ameen	Tel nr 076 063 55 99	
Fastighetsbeteckning Mandelblomman 12	Byggår 2022	Ombyggnadsår
Byggnadens adress Lilleskogsvägen 5 B, 632 33 Eskilstuna		

Driftansvarig

Driftansvarig Sam Ameen	Tel nr 076 063 55 99	E-post sam_83@live.se
----------------------------	-------------------------	--------------------------

Besiktigat system

Systembeteckning FLVP1		Systemtyp (S/F/FT/FTX) FX	Fabrikat Nibe F730
Placering Teknikrum		Betjänar Bostad	Antal lgh./lokaler 1
kW Frånluft 0,024-0,14	kW Tilluft	Drifftider Helfart 24 timmar	Drifftider Halvfart
Totalflöde 51			

Anmärkningar

[illegible]

Eskilstuna



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Mandelblomman 12**

Adress: **Lilleskogsvägen 5 B, Eskilstuna**

Byggnad: **Villa**

System	Betjänar	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FLVP1	Bostad	2022-09-27	Godkänd	

Besiktningsman: Robin Svärd

Behörighet: K

Företag: Eskilstuna Ventilationsrensning AB

Adress: Fraktgatan 9, Eskilstuna

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Robin Svärd