



Kungälv Sotning & Ventilation AB
Verkstadsgränd 7, 434 42 Kungälv
Telefon: 0300-17453
www.kungälv.sotning.se



BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utsyningsdatum 201029
Fotograf ON2039914
Protokollnummer 20-BP419
20-0709

Agens (namn och adress)

Tel: 0735-075457

Edin Filip

Törnrosvägen 2
439 91 ONSALA

Fastighet mm

Beteckning (lokal, loknummer etc)	Adress
Bäcken 3:28	Törnrosvägen 2
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Beskrivningen avser
Bostadshus	☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ Befintligt
Byggherrens/ansvariga	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar
201028	Rökkanal till: Braskmin från 70-tal Bv v-rum
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymnen	Skorstens material
☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	Stål
Angränsande kanaler	Skorstenshöjd, meter
☐ finns ☒ finns ej	6m
Röktrycksprovningen enligt byggregler 6, BBR 5:435	Övertryck/undertryck Pa
☒	18pa
Besiktningens datum	Skorstensväggar till angränsande kanaler vägrade sig
Tekniska ändringar	☐ ej normal täthet ☒ ej ej normal täthet
☒ utan erinran ☐ med erinran	Luftbehandlingsinstallation
	Inreglerad den
	S ☐ F ☐ FT ☐ FTX
	Var påhållning besiktningstert?
	☐ Ja ☒ Nej

Utlästande

Statuskontroll av befintlig eldstad + skorsten.
Rökkanalen ca 6m provtryckt med 18pa övertryck.
Skorsten inbyggd på vän 1tr samt vinden. Håll lucka monterad på chakket på vinden 300x300mm
Kaminen har lösa stenar otät runt glasluckor.
Eldstadplan saknas.
Skorsten stöps med bräddor på vinden. Ej godkänt.
*Rekomenderar att byta ut hela anläggningen.

Protokoll överlämnat till
☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ in- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt ovan

Jan-Åke Friis
Skorstensfejarmästare

Thomas Åhlander
Besiktningsman

Rw
16
CW