



Sot & OVK i Arvika AB

Åkaregatan 12
671 34 Arvika

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2017-10-26

Diarienummer

1405-378200-1

Utfärdare

Sot & Ovk i Arvika AB

Åkaregatan 12
671 34 Arvika
0570-71 12 73

Adressat

DJURVERKSTADEN HB
KENT GUSTAFSSON
HENRIK SCHRÖDERS GATA 31
671 31 ARVIKA

Fastighet

Fastighetsbeteckning SCOUTEN 1	Ägare DJURVERKSTADEN HB KENT GUSTAFSSON HENRIK SCHRÖDERS GATA 31 671 31 ARVIKA	Brukare/Innehavare EVIDENSIA DJURKLINIKEN ARVIKA DJURSJUKHUSVÄGEN 11 734 94 STRÖMSHOLM
Fastighetsadress HÖGÅSVÄGEN 23		
Kontrolldatum 2017-10-26		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Pellets-kamin	Fabrikat/modell Extra Flame Pellets-kamin	Våning Första våningen	Utrymme Väntrum
Bränsleslag Pellets		Kontrollfrist 313 veckor	Senast sotad 2015-08-03

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning Heldraget insats slang 80 mm
---------------------	-----------------	--

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Kristofer Asserwall Broberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.