



Skorstensfejarmästarna Syd AB

Lilla Strandgatan 19
261 29 Landskrona

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2020-02-05

Diarienummer

20-BK300-1

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Syd

Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
010-4992800

Adressat

Hallonvägen 7
371 46 KARLSKRONA

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	
Hunden 1		
Fastighetsadress	Hallonvägen 7 371 46 KARLSKRONA	Hallonvägen 7 371 46 KARLSKRONA
Kontrolldatum		
2020-02-05		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Vaning	Utrymme
Annat	Bottenvåning		Annat
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast solad
			1985-01-01

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☐ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Skorstenshuv. - Plåthuven fast monterad på skorsten. Kan försvåra vid sotning.	1
1.50	Rökgasspjäll trögt.	1
1.50	Rökgasspjäll trögt.	1

Brandskyddskontrollant

Karlskrona Sotningsdistrikt AB

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedert på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.