



Sävsjö Sotningsdistrikt

Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
E-mail: info@savsjosot.se
Telefon: 0382-138 45

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 210426	Kund nr 4S2007700	Protokoll nr 21-BK43
--------------------------------	----------------------	-------------------------

Fastighetsbeteckning Stockaryd 3:9 Adress Kyrkogatan 9	Namn och adress Boman Jane kyrkogatan 9 576 95 Stockaryd
---	---

Kontrollobjekt Objekt nr: 2 ÖPPEN SPIS Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad Bränsleslag: Ved
Placering (våningsplan): Bottenvåning Placering (utrymme): Bostadsutrymme
Rök-/avgaskanal: Tegel
Senaste sotning: 210315

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

Kontrollen utförd av:

Björn Sjöberg

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sövsjö Sotningsdistrikt

Brädgårdsgatan 9
576 33 Sövsjö
E-mail: info@savsjosot.se
Telefon: 0382-138 45

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
210426	4S2007700	21-BK42

Fastighetsbeteckning Stockaryd 3:9 Adress Kyrkogatan 9	Namn och adress Boman Jane kyrkogatan 9 576 95 Stockaryd
---	---

Kontrollobjekt Objekt nr: 1 VÄRMEPANNA PELLETS Typ: NIBE PELLUX

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Värmepanna Bränsleslag: Pellets

Placering (våningsplan): Källarvåning Placering (utrymme): Pannrum

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 210315

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5.2	Skorstenshuv skanar stopp.	1	

Kontrollen utförd av:

Björn Sjöberg

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.