



Utskriftsdatum

2024-05-27

Diarienummer

TJ845598

Förrättningsdatum

2024-05-27

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet

Borås Ryda 4:26

Fastighetsägare

☒ Anti Koskilainen

Nyttjare

☒ Anti Koskilainen

Fastighetsadress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Adress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Adress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Braskasset	Brasinsats i öppen spis	Bostadshus-Allrum., våning 1	
Frist för sotning 10 Sotning 1 ggr/år lokaleldstäder	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll 3 Brandskyddskontroll vart tredje år	Senast kontrollerad

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Block	Isokern-Block

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☒ Okulär kontroll	☒ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☒ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☒ Fastighetsägare☒ Brukare☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Stenar invändigt eldstad i dåligt skick, bör bytas ut mot nya då det finns risk att man eldar sönder brasinsatsen.

Utskriftsdatum
2024-05-27Diarienummer
TJ845601Förrättningsdatum
2024-05-27**Beskrivning av byggnad och verksamhet**

Fastighet

Borås Ryda 4:26

Fastighetsägare



Nyttjare

☒ Anti Koskilainen

Fastighetsadress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Adress

Adress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Vedspis	Norrahammar 18-27	Gästhus-Allrum, våning 1	
Frist för sotning 10 Sotning 1 ggr/år lokaleldstäder	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll 3 Brandskyddskontroll vart tredje år	Senast kontrollerad

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Modul	Selkirk-modul/metall i schakt.

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☒ Okulär kontroll	☒ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☒ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☒ Fastighetsägare☒ Brukare☐ Annan:

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

*Typgodkänt glidskydd för markstege saknas.**Typgodkänd takstege/taksteg saknas på taket fram till skorsten.**Eldstadsplan saknas på golvet framför eldstad minst 300mm framför/ 100mm ut på sidorna om eldstaden.**Vind:**Schakt ej åtkomligt för inspektion invändigt, brandklassad inspektionslucka saknas**på schakt/ landgång fram till schakt saknas.*

Utskriftsdatum
2024-05-27Diarienummer
TJ845596Förrättningsdatum
2024-05-27**Beskrivning av byggnad och verksamhet**

Fastighet

Borås Ryda 4:26

Fastighetsägare

☒ Anti Koskilainen

Nyttjare

☒ Anti Koskilainen

Fastighetsadress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Adress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Adress

Lakhallsvägen 8 506 32 Borås

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Bastukamin	Narvi bastukamin.	Uthus-bastu., våning 1	
Frist för sotning	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll	Senast kontrollerad
10 Sotning 1 ggr/år		3 Brandskyddskontroll vart	
lokaleldstäder		tredje år	

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Modul	Landy-Royal/ metall-modul-schaktfri.

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☒ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☒ Fastighetsägare☒ Brukare☐ Annan:

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

*Typgodkänt glidskydd för markstege saknas.**Typgodkänt takstege/taksteg saknas till skorsten från monterat glidskydd.**Bastukamin söndereldad invändigt, skorsten söndereldad invändigt.**Brister medför risk för brand & rökgaspridning vid eldning.**Brister åtgärdas, ny besiktning erfodras innan eldning sker.*

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.