

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0499

HAGLUND, KARL PER-OLOF
MATROSVÄGEN 27
38334 MÖNSTERÅS

HAGLUND, KARL PER-OLOF
MATROSVÄGEN 27
38334 MÖNSTERÅS

Rapportadresser:

MÖNSTERÅS KOMMUN MILJÖKONTORET BOX 54 38322 MÖNSTERÅS
HAGLUND, KARL PER-OLOF MATROSVÄGEN 27 38334 MÖNSTERÅS

Inkom: 2009-03-10 Etsningsnr: 090310-3 Beräknat: 2009-03-13

Fastighetsdata

Fast. beteckning: ANKARET 3

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1963

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
903310	GILLESTUGA	0	50 +/- 10	2008-12-28	2009-03-08	
903311	SOVRUM	1	40 +/- 10	2008-12-28	2009-03-08	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-03-17 13:53:40



Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

PER-OLOF HAGLUND

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

MÄTADRESS

VAR GOD TEXTA!

Namn: Per-Olof Haglund Telefon hem: 0499/12256
 Gatuadress: Matrosv. 27 Telefon dag: "
 Postnr: 383 34 Ort: Mousterås Telefon mob:
 Fastighetsbeteckning: Ankaret 3 Lägenhetsnr:

Bostadstyp: Flerbostadshus Villa/Enfamiljshus Radhus Fritidshus Parhus

Typ av grund: Källare Platta på mark Kryp-/Torpgrund Plintar Suterränghus

Ventilationssystem: S (självdrag) F (mekanisk frånluftsventilation) FT (mekanisk till- och frånluftsventilation) FTX (d:o med värmeåtervinning)

Hushållsvatten: Kommunalt vatten Borrard brunn Grävd brunn

Finns skifferbaserad gasbetong (blåbetong) som byggnadsmaterial i huset?

- Ja
 Nej
 Vet ej

I samband med mätningen besöktes bostaden av personal från:

- Miljö- och hälsoskyddskontor
 Mät- eller konsultfirma
 Inget sådant besök gjordes

Byggnadsår: 1963 Tilläggsisolering/ny ventilation e dyl år:

Radonmätning tidigare utförd år: Av:

Mätmetod: Uppmätt radon-/radondotterhalt: Bq/m³

Radonsanering utförd år: Typ av åtgärder:

På hur många våningsplan har Er bostad inredda rum? 2

Dosa nummer	Typ av rum (t.ex sovrums, gillestuga)	Våningsplan *	Mätningen påbörjad			Mätningen avslutad		
			år	mån	dag	år	mån	dag
903310	gillestuga	0	08	12	28	09	03	08
903311	sovrum	1	08	12	28	09	03	08

* Suterräng-/källarplan = 0, markplan/bottenvåning = 1 o.s.v.

Härmed intygas att spårfilmen utplacerats enligt erhållna instruktioner och att instruktionerna för mätningen följts. **OBS!** Enligt SSI:s anvisningar krävs **den boendes** underskrift.

[Signature]
Den boendes namnteckning

Per-Olof Haglund
Namnförtydligande

Adress dit MRM Konsult AB skall sända mätresultaten, om annan än mätadressen.

Namn:
 Gatuadress:
 Postnr: Ort: