

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0651

DAG ESBJÖRNSSON  
LILLHÄLLEVÄGEN 300  
82794 LJUSDAL

DAG ESBJÖRNSSON  
LILLHÄLLEVÄGEN 300  
82794 LJUSDAL

### Rapportadresser:

LJUSDALS KOMMUN MILJÖKONTORET 82780 LJUSDAL  
DAG ESBJÖRNSSON LILLHÄLLEVÄGEN 300 82794 LJUSDAL

Inkom: 2010-05-04

Etsningsnr: 100504-2

Beräknat: 2010-05-21

### Fastighetsdata

Fast.beteckning: STORHAGA 9:54

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1981

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
931342	SOVRUM	0	120 +/- 20	2009-10-06	2010-05-03	
931343	KÖK	1	110 +/- 10	2009-10-06	2010-05-03	

### Anmärkningar:

## Årsmedelvärde

Radongashalt

120 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2010-05-24 11:24:20

Mätprotokollet ifyllt av:

DAG ESBJÖRNSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**MÄTADRESS**

**VAR GOD TEXTA!**

Namn: Dag Esbjörnsson Telefon hem: 0651 - 15664  
 Gatuadress: Lillhällvägen 300 Telefon dag: 0651 - 40064  
 Postnr: 827 94 Ort: Ljusdal Telefon mob: 070-2458256  
 Fastighetsbeteckning: Starhaga 9:54 Lägenhetsnr: .....

**Bostadstyp:**

- Flerbostadshus  
 Villa/Enfamiljshus  
 Radhus  
 Fritidshus  
 Parhus  
 .....

**Typ av grund:**

- Källare  
 Platta på mark  
 Kryp-/Torpargrund  
 Plintar  
 Suterränghus  
 .....

**Ventilationssystem:**

- S (självdreg)  
 F (mekanisk frånluftsventilation)  
 FT (mekanisk till- och frånlufts-ventilation)  
 FTX (d:o med värmeåtervinning)

**Hushållsvatten:**

- Kommunalt vatten  
 Borrard brunn  
 Grävd brunn  
 .....

**Finns skifferbaserad gasbetong (blåbetong) som byggnadsmaterial i huset?**

- Ja  
 Nej  
 Vet ej

**I samband med mätningen besöktes bostaden av personal från:**

- Miljö- och hälsoskyddskontor  
 Mät- eller konsultfirma  
 Inget sådant besök gjordes

Byggnadsår: 1981 Tilläggsisolering/ny ventilation e dyl år: .....

Radonmätning tidigare utförd år: ..... Av: .....

Mätmetod: ..... Uppmätt radon-/radondotterhalt: ..... Bq/m<sup>3</sup>

Radonsanering utförd år: ..... Typ av åtgärder: .....

**På hur många våningsplan har Er bostad inredda rum?** 2

Dosa nummer	Typ av rum (t.ex sovrums, gillestuga)	Våningsplan *	Mätningen påbörjad			Mätningen avslutad		
			år	mån	dag	år	mån	dag
931342	sovrums	0	09	10	06	10	05	03
931343	kök	1	09	10	06	10	05	03

\* Suterräng-/källarplan = 0, markplan/bottenvåning = 1 o.s.v.

Härmed intygas att spårfilmen utplacerats enligt erhållna instruktioner och att instruktionerna för mätningen följts. **OBS!** Enligt SSI:s anvisningar krävs **den boendes** underskrift.

[Signature]  
Den boendes namnteckning

Dag Esbjörnsson  
Namnförtydligande

Adress dit MRM Konsult AB skall sända mätresultaten, om annan än mätadressen.

Namn:.....  
 Gatuadress:.....  
 Postnr:.....Ort:.....