

Fastighetsuppgifter

Lägenhetsnummer Bostadsrättsförening
01112 Brf UNUM
Adress
Näsbyvägen 2 vån 1
18330 Täby

**Besiktningssuppgifter**

Uppdragsnummer C14275
Besiktningdatum 2024-08-22
Besiktningföretag OBM Fuktteknik AB
Besiktningförrättare Alexander Thorsén
Närvarande Säljare
Giltig till och med 2025-08-22
Brf kontaktperson

Byggnadsinformation

Byggnadsbeskrivning	Byggnadsår
Huset är ett flerbostadshus.	2019
Lägenhetstyp	Övrigt
Bostadsrätt	Lägenheten var möblerat vid besiktning

Byggnadsdel

Fönster:	3-glas isoler
Stomme:	Betong

Installationer

Värme:	Fjärrvärme
Ventilation:	Mekanisk från och tilluft
Vatten:	Kommunalt vatten
Avlopp:	Kommunalt avlopp

Frågor till BR-innehavare eller BRF

Uppgifter från ägare eller representant

Huset förvärvades 2019 av nuvarande ägare.
Inga renoveringar är utförda sedan byggnation.

Våtutrymme: Lägenhetens våtutrymmen är i originalutförande.

Har ventilationskontroll utförts?	?	Uppgift saknas
Energideklaration	Ja	Se separat protokoll

Besiktningresultat					
Bedömnings skala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart					
Byggnadsdel	1	2	3	4	Anmärkning
Hall		X			Skada noterades i parkettgolv.
Dusch/wc		X			Lucka till handfatsskåp är fuktskadat.
Sovrum	X				
Vardagsrum/kök		X			- Missfärgning förekommer i innertak ovan köksfläkt. - Spricka noterades i parkettgolv.
Balkong	X				

Kommentar

Fuktindikering

Fuktindikering har utförts stickprovsmässigt i våtutrymmena samt kök utan att någon onormal fuktindikation har erhållits.

EI

Stickprovsmässig kontroll av jordade eluttag utfördes utan anmärkningar.

Bilder och beskrivningar



Missfärgning från matos i kökets innertak.



Spricka i parkettgolvet.

Datum

2024-08-22



Alexander Thorsén

Besiktningsförrättare

Villkor bostadsrättsbesiktning

1. Besiktningens omfattning

Detta protokoll får endast användas i samband med bostadsaffär som förmedlas av Fastighetsbyrån. Uppdraget omfattar en besiktning av bostadsrättens skick vid besiktningstillfället. Endast de utrymmen och konstruktioner som omnämns i besiktningensresultatet på sidan 3 omfattas av besiktningen. Besiktningen sker med utgångspunkt från bostadsrättens ålder och därmed förenade egenskaper. Besiktningen är huvudsakligen okulär och med detta avses en besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga, invändiga utrymmen utan ingrepp. Tillgängliga utrymmen är sådana som kan nås genom öppningar, dörrar och inspektionsluckor och vilka medger en besiktning av hela eller större delar av utrymmet och som åtminstone är krypbara. Ej besiktningbara utrymmen samt anledningen till detta noteras i besiktningensprotokollet. Besiktning av befintliga installationer avseende el, vvs och ventilation utförs endast genom en okulär erfarenhetsmässig bedömning av det som utan ingrepp är tillgängligt och synligt. I kök och våtrum utförs vanligen en stickprovsmässig kontroll av skyddsjord. Det utförs i vissa fall även en funktionskontroll av jordfelsbrytaren om sådan finns. Det åligger uppdragsgivaren att ansvara för att återställning av all el sker efter ev. kontroll av jordning eller jordfelsbrytare. I besiktningensprotokollet så redovisar besiktningensmannen sin bedömning av bostadsrättens skick utifrån sina iakttagelser samt egna och allmänt kända erfarenheter samt noterar sådana avvikelser som en köpare med fog inte har att förvänta sig vid köpet. Besiktningen fullgör endast en del av köparens undersökningsplikt och det är därför viktigt att ta aktiv del i besiktningensutlåtandet och avgöra huruvida rekommendationer från besiktningensmannen gällande åtgärder eller fördjupade undersökningar ska genomföras eller inte. Det ligger normalt i köparens totala undersökningsplikt att på annat sätt undersöka utrymmen eller ytor som inte varit fysiskt möjligt att besiktiga.

2. Undantag

Besiktningen omfattar inte:

- Granskning av dokument gällande bostadsrättsföreningen eller bostadsrätten t.ex. lägenhetsförteckning och stadgar.
- Utvändiga utrymmen som tillhör bostadsrätten t.ex. friliggande förråd, garage mm.
- Kontroll av befintlig maskinell utrustning, värmeanläggningar, oljetankar, eldstäder, rökgångar eller murstockar.
- Radonmätning, kontroll gällande förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet.
- Undersökning innehållande ingrepp, mätning, provtryckning etc. undantaget viss fuktindikering med fuktindikator.
- Funktionstest av termostater, blandare, säkerhetsventiler etc.
- Att notera skador eller olägenheter orsakade av husdjur.
- Att notera skavanker p.g.a. normalt slitage eller andra byggnadstekniskt obetydliga uppgifter.
- Att flytta lösöre och annat som försvårar besiktningen.
- Åtgärdsförslag för avhjälpande av fel.

3. Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren ansvarar för att:

- Besiktningensförrättaren får tillträde till de utrymmen som ska besiktas.
- Upplysa besiktningensförrättaren gällande vetskap/misstanke om historiska eller pågående skador i bostadsrätten.
- Upplysa om det föreligger andra omständigheter som kan vara av betydelse för besiktningen. Det åligger inte besiktningensförrättaren att kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter, såvida inte en uppgift bedöms som uppenbart felaktig.

4. Bedömningsgrunder

Besiktningensresultatet redovisas i kolumner där stegen 1. Utan anmärkning, 2. Påpekande, 3. Bör åtgärdas och 4. Ej besiktningbart är de varianter som förekommer. Detta system används för att den som läser protokollet ska förstå vikten av den anmärkning som förekommer. Anmärkning under kolumnen påpekanden kan dock betyda olika saker beroende på vad som anmärkts. Ofta finns en kommentar, riskanalys eller liknande som kompletterar påpekandet under rubriken kommentarer och riskanalys. Det är därför mycket viktigt att den text som står under kommentarer och riskanalys läses mycket noggrant eftersom det är där besiktningensmannen utvecklar sina bedömningar. Notera att ett påpekande även kan innebära att åtgärder bör vidtas. Det är också viktigt att inse att besiktningensmannen ska avgöra om fel som ev. förekommer kan anses vara normalt eller inte med tanke på husets ålder och skick. Punkt 4. Ej besiktningbart används för att informera uppdragsgivaren om att utrymmet eller byggnadsdelen inte varit tillgänglig för besiktning vid besiktningstillfället. Om besiktningensförrättaren bedömer att behov av fortsatt teknisk utredning föreligger så noteras detta i besiktningensprotokollet. Om fortsatt teknisk utredning rekommenderats kan anspråk p.g.a. skador gällande det som noteras ej ställas mot besiktningensförrättaren.

5. Ansvarsbegränsningar

Besiktningensföretaget ansvarar enbart mot uppdragsgivaren, med nedan angivna begränsningar för skada som företaget förorsakar genom vårdslöshet eller försummelser vid uppdragets utförande. Besiktningensföretagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för ett och samma uppdrag begränsas till 15 basbelopp. Skador understigande halvt basbelopp ersätts inte. Krav/reklamation ska vara besiktningensföretaget tillhanda inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter besiktningensdagen. Sker inte reklamation inom de tider som angivits i denna punkt, förlorar uppdragsgivaren rätten att återropa skadan. Utöver vad som angivits i ansvarsbegränsningen har besiktningensföretaget inget ansvar p.g.a. uppdraget och dess utförande. Det åligger alltid den skadedrabbade att i händelse av skada begränsa denna och dess följdverkningar. Skador eller följdverkningar därav som beror på underlåtenhet att begränsa skadan ersätts ej. Besiktningensföretaget har tecknat konsultansvarsförsäkring för denna typ av uppdrag. Skador på konstruktioner, byggnadsdelar och installationer som bostadsrättsföreningen ansvarar för omfattas ej av skadeståndsansvar.

6. Behandling av personuppgifter

OBM Gruppen AB, org nr 556806-2367 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot myndigheter, kunder, leverantörer och personal så behöver vi behandla och lagra dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vår sekretesspolicy på www.obmgruppen.se/sekretesspolicy