



# Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200113	Kund nr L50266000	Protokoll nr 20-BK8
--------------------------------	----------------------	------------------------

Fastighetsbeteckning LUNDSTÄKTEN 3 Adress RÄTTVIKSVÄGEN 70	Namn och adress DANIELSSON TED RÄTTVIKSVÄGEN 70 793 31 LEKSAND
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 1 KAKELUGN

Typ: Rund

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Nästa kontroll om 6 år

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Sovrum

Rök-/avgaskanal: Tegel  
Skorsten 2

Senaste sotning: 180328

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Michael Eliasson

Brandvarnare finns

Finns ej

Kommunicerat

Brandsläckare finns

Finns ej

Tjänsteanteckning

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golyheläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



# Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200113	Kund nr L50266000	Protokoll nr 20-BK7
--------------------------------	----------------------	------------------------

Fastighetsbeteckning LUNDSTÄKTEN 3 Adress RÄTTVIKSVÄGEN 70	Namn och adress DANIELSSON TED RÄTTVIKSVÄGEN 70 793 31 LEKSAND
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 2 KAKELUGN

Typ: Rektangulär

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Nästa kontroll om 6 år  
Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Sovrum

Rök-/avgaskanal: Tegel  
Skorsten 1

Senaste sotning: 180328

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not: Arbetsplan vid skorsten rekommenderas.

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

## Kontrollen utförd av:

Michael Eliasson

Brandvarnare finns

Finns ej

Kommunicerat

Brandsläckare finns

Finns ej

Tjänsteanteckning

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
240213	L50266000	24-BK110

Fastighetsbeteckning LUNDSTÄKTEN 3 Adress RÄTTVIKSVÄGEN 70	Namn och adress DANIELSSON TED RÄTTVIKSVÄGEN 70 793 31 LEKSAND
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 3 ÖPPEN SPIS + INSATS

Typ: Dovre

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Nästa kontroll om 3 år

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Vardagsrum

Rök-/avgaskanal: Tegel  
Skorsten 1

Senaste sotning: 230206

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5.2	Takstege upp tillnock saknas	1	
5.2	Arbetsplattform intill skorsten saknas	1	

## Kontrollen utförd av:

Viktor Tall

Brandvarnare finns

Finns ej

Kommunicerat

Brandsläckare finns

Finns ej

Tjänsteanteckning

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 170328	Kund nr L50266000	Protokoll nr 17-BK199
--------------------------------	----------------------	--------------------------

Fastighetsbeteckning LUNDSTÄKTEN 3 Adress RÄTTVIKSVÄGEN 70	Namn och adress DANIELSSON TED RÄTTVIKSVÄGEN 70 793 31 LEKSAND
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 4 ÖPPEN SPIS + INSATS

Typ: DOVRE

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Nästa kontroll om 6 år

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Hall

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 150918

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not: SKORSTEN 2

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Gustav Thorsberg

Brandvarnare finns

Finns ej

Kommunicerat

Brandsläckare finns

Finns ej

Tjänsteanteckning

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
240213	L50266000	24-BK111

Fastighetsbeteckning LUNDSTÄKTEN 3 Adress RÄTTVIKSVÄGEN 70	Namn och adress DANIELSSON TED RÄTTVIKSVÄGEN 70 793 31 LEKSAND
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 7 KAMIN

Typ: Husqvarna 302

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Nästa kontroll om 6 år

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Hall

Rök-/avgaskanal: Tegel  
Skorsten 2

Senaste sotning: 210223

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5.2	Takstege upp tillnock saknas	1	
5.2	Arbetsplattform intill skorsten saknas	1	

## Kontrollen utförd av:

Viktor Tall

Brandvarnare finns

Finns ej

Kommunicerat

Brandsläckare finns

Finns ej

Tjänsteanteckning

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.