



Övings Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLD SVIK

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-04-04

Diarienummer

1257-626181-1

Utfärdare

Övings Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1
891 50 Örnsköldsvik
0660-700 50

Adressat

REIJO RITAOJA
MAZURKAVÄGEN 14
89331 BJÄSTA

Fastighet

Fastighetsbeteckning NORRSVEDJE 2:69	Ägare REIJO RITAOJA MAZURKAVÄGEN 14 89331 BJÄSTA	Brukare/Innehavare REIJO RITAOJA MAZURKAVÄGEN 14 89331 BJÄSTA
Fastighetsadress MAZURKAVÄGEN 14		
Kontrolldatum 2019-04-04		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - P	Fabrikat/modell FINN-TAKKA	Våning Bottenvåning	Utrymme TV-rum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2018-11-26

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell	Benämning
----------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Oskar Lindgren

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.