



Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö 55
780 64 Lima

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

Diarienummer
17-BK1873-1

Utfärdare

Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö

0280-12277

Adressat

Söderåsens Konferens AB, Att: Mikael
Persson
Skåne Marin AB
Box 1216
262 22 ÄNGELHOLM

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress SÖDERÅSVÄGEN 1B	BOX 1137 262 22 ÄNGELHOLM	SÖDERÅSENS KONFERENS AB BOX 1137 26222 ÄNGELHOLM
Kontrolldatum 2017-10-30		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
	Murad	Källarvåning	Bostad
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad 2017-10-30

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		Tegel

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	--	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,10	Glidskydd för markstege saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Henrik Hedlund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.