



REVIVES

AVLOPPSUNDERHÅLL

Protokoll av Villaspolning – Älgvägen 24



Samtliga avlopp är spolade 2024-09-12

Kök	Bad GB	Bad TS	Toalett TS	Bastu GB	Tvättstuga GB	Garage GB	Anmärkning
<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input checked="" type="checkbox"/> Film	<input checked="" type="checkbox"/> Spot <input type="checkbox"/> Film	Stopp löst i garage

Observationer:

- Avloppsledningarna är i plast från 70 tal, inga skador eller tecken på åldrande observerades vid efterkontroll med kamera, små mängder kalk spolades loss.

Rekommendationer:

- För att förhindra påbyggnation av fett och kalk i ledningar rekommenderas att avloppen spolas vart 5:e år.

Tack för ert förtroende.

Stefan Kristensen
Revives AB