

**Malung-Sälen Sotning & Ventilation  
AB**Västra Tandö 55  
780 64 Lima**Tjänsteanteckning brandskyddskontroll**enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)Datum  
2023-07-04Diagnosnummer  
2010314-1512230-1-2**Malung-Sälen-Särna-Idre**Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277**Kristina Ekman Ägren**Marmorvägen 21  
435 41 Mölnlycke**Fastighet**

Alvdalen Fjätdalen 18:3

Kristina Ekman Ägren

Kristina Ekman Ägren

Källänget Kroppbäcksvägen 5

Marmorvägen 21  
435 41 MölnlyckeMarmorvägen 21  
435 41 Mölnlycke

2023-07-04

**Kontrollobjekt****Värmeanläggning**Öppna spis insats -  
Sekundär

Thermator

Bottenvåning

Allrum

Ved

312 veckor

2023-07-04

**Rök-avgaskanal**

Tegel

Murad

**Kontrollmetod/er**Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat**Utlåtande**

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

**Bakgrund**

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

**Brandskyddskontrollens utförande**

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Datum  
2023-07-04

Dienummer  
2010314-1512230-1-2

Plats

Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Henrik Hedlund

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Elöverled	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök- och rökkanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak & uppbyggnad	6.00 Dörr & övertak	7.00 Övrigt
1.10 Axlstift till överledare	2.10 Rökdragsrökning	3.10 Axlstift till brandbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillägg till tak	6.10 Brandgärsk	7.10 Övrigt
1.20 Luster	2.20 Övrigt mot olovligt brand	3.20 Omställningsutrustning	4.20 Sötkärlsaggregat	5.20 Tillägg till skivtak	6.20 Brandgärsk	
1.30 Förvarning kontakt	2.30 Axlstift till brandbart	3.30 Skivlaggning	4.30 Övrigt	5.30 Avbrotts	6.30 Rökutlösare	
1.40 Förvarningskanal	2.40 Övrigt	3.40 Skivlaggning		5.40 Taklaggning	6.40 Vagn utan övertak	
1.50 Reglerutrustning		3.50 Skivlaggning		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Brandstopp		3.60 Ingarv till rökkanal				
1.70 Rökdragsutrustning		3.70 Skivlaggning				
1.80 Övrigt		3.80 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innefattande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärder kan komma att utföras.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Datum:  
2023-07-04

Diariumnummer:  
2010314-1512230-2-2

Utförande

Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Adressat

Kristina Ekman Ågren

Marmorvägen 21  
435 41 Mölnlycke

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Styrelse/Innehavare
Älvdalen Fjätdalen 18:3	Kristina Ekman Ågren	Kristina Ekman Ågren
Fastighetsadress		
Källanget Kroppbäcksvägen 5	Marmorvägen 21	Marmorvägen 21
Särskilt datum	435 41 Mölnlycke	435 41 Mölnlycke
2023-07-04		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekt	Fabrikstyp	Ålder	Övriga
Braskamin - Sekundär	Contura	Bottenvåning	Allrum
Material			
Ved		312 veckor	2023-07-04

#### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikstyp	Material
Metall		Stålrör

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligen eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum:  
2023-07-04

Dokumentnummer:  
2010314-1512230-2-2

Målsbete

Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege saknas	Information

Ovriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Henrik Hedlund

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

7.00 Eldstad	2.00 Eldningsskåp	3.00 Rök-avgasskanal	4.00 Panncum	5.00 Tak & uppelgning	6.00 Dörr & skötsel	7.00 Övrigt
* 10 Avskärfning/brandbar	2.10 Flammfångare	3.10 Avskärfning/brandbar	4.10 Brandteknisk kläs	5.10 Trävede/brädd	6.10 Eldningsteknik	7.10 Övrigt
* 20 Lådan	2.20 Skydd mot bakstrålning	3.20 Omhändertagning	4.20 Golvteggning	5.20 Tillväxte/ekostan	6.20 Brandvarning	
* 30 Förvarning/kontakt	2.30 Avskärfning/brandbar	3.30 Skivlaggning	4.30 Övrigt	5.30 Armbeläggning	6.30 Restprodukter	
* 40 Förmodelsekanal	2.40 Övrigt	3.40 Skrap		5.40 Takets eggning	6.40 Vård/arbete/omläggning	
* 50 Regal/utrustning		3.50 Inga skrap		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
* 60 Bränslekanal		3.70 Inga skrap				
* 70 Förvarning/utrustning		3.80 Inga skrap				
* 80 Golvteggning		3.90 Övrigt				
* 90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.