



GGVV Sotning, Ventilation  
& Energiservice AB

Skorstensf.mäst. Jerry Petersson  
Box 185, 332 24 GISLAVED  
Telefon: 0371-13180

# FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Besiktningsutlåtande

|   |  |   |   |  |                           |
|---|--|---|---|--|---------------------------|
| Godkänd t.o.m.<br>2025-08-28  | Ny besiktning senast<br>2025-08-28                         | Besiktningsdatum<br>2019-08-19  | Tidigare besiktning<br>2013-06-12           | Ao-nr<br>19-0703   | Besiktnings nr<br>19-OVK1 |
| Sakkunnig<br>Jerry Petersson  |  |   |   |  | Behörighet<br>K           |
| Underskrift<br>Gislaved den 190821 .....  |  |   |   |  |                           |
| Fastighetsbeteckning<br>TÖLLSTORP 4:469   |  |   | Folio<br>4000610                            | Byggår   |                           |
| Adress<br>Rosendalsgatan 3 GNOSJÖ   |  |   | Ombyggnadsår                                |  |                           |
| Ägare:<br>Företagshälsan i Västbo<br>Box 3040 Fack 5358   |  |   | Telefon:<br>073-3837094<br>831 03 ÖSTERSUND |  |                           |
| Drifts-ansvarig:<br>Företagshälsan i Västbo   |  |   | Telefon                                     |  |                           |
| Ventilationssystem (typ S, F, FT, FTX) F  |  |   | Systembeteckning Takfl, Kanalfl, Essvent.   |  |                           |
| Verksamhet<br>Företagshälsovård   |  |   | Antal lägenheter                            |  |                           |
| Drifttider<br>Tyristorstyrt   |  |   | Kat. 2<br>Nyttjandetid 08,00 - 18,00        |  |                           |
| Effekt kW Luftflöde l/s 245 l/s vid normal användning   |  |   |   |  |                           |
| Möjliga åtgärder för förbättrad energihushållning:  |  |   |   |  |                           |
| <b>Dokumentation</b>  |  | <b>Fläktrum/vind</b>  |   | <b>Frånluftfläkt</b>   |                           |
| D.1 Ritningar<br>D.2 DS-instruktion<br>D.3<br>D.4   |  | F.1 Åtkomlighet<br>F.2 Belysning<br>F.3 Avlopp<br>F.4   |   | FF.1 Ljud/vibrationer<br>FF.2 Frontluckor<br>FF.3 Filter<br>FF.4 Fläktar<br>FF.5 Fläktrem<br>FF.6 Smuts<br>FF.7 Spjällfunktion<br>FF.8   |                           |
| <b>Kanalsystem</b>  |  | <b>Styr</b>   |   | <b>Tilluftsaggregat</b>  |                           |
| K.1 Luftintag<br>K.2 Aggreg. ansl.<br>K.3 Otäthet i system<br>K.4 Smuts i kanal<br>K.5 Kortslutning<br>K.6 Avluftöppning<br>K.7<br>K.8                |  | S.1 Manöver<br>S.2 Styrning<br>S.3 Brand<br>S.4 Reglering<br>S.5 Larm<br>S.6 Indikering<br>S.7 Inställningsvärde<br>S.8                                     |   | T.1 Ljud/vibrationer<br>T.2 Frontluckor<br>T.3 Filter<br>T.4 Fläktar<br>T.5. Fläktrem<br>T.6 Smuts<br>T.7 Spjällfunktion<br>T.8 Vvx-funktion<br>T.9 Återluft<br>T.10 Dränering<br>T.11 |                           |
| <b>Lokal</b>  |  | <b>Provningar</b>   |   | <b>Övrigt</b>  |                           |
| L.1 Uteluftsdon<br>L.2 Ersättningsluft<br>L.3 Överluft<br>L.4 Tilluftdon<br>L.5 Frånluftdon<br>L.6 Spiskåpa<br>L.7 Spisfläkt<br>L.8 Verksamhet<br>L.9 |  | P.1 Totalluftflöde<br>P.2 Delluftflöde<br>P.3 Tillufttemp<br>P.4 Utelufttemp<br>P.5 Avlufttemp<br>P.6 Frånlufttemp<br>P.7 Nt/vvx i %<br>P.8 Ljudnivå<br>P.9 |   | Ö.1 Fuktskador<br>Ö.2 Brukarsynpunkter<br>Ö.3 Övriga iakttagelser  |                           |
| Pos   | Anmärkning: (1=bör åtgärdas, 2=skall åtgärdas, X=åtgärdat) |   |   |  | Bedö                      |
|   |  |   |   |  |                           |