

Luleå 2020-06-08

Fastighetsbeteckning Ekbacken 3:19
Vattentäkt Borrard brunn
Övrigt

Provnr A69494 Kundnr 42846

Lena Svanlund
Ekbacksvägen 47 b

18432 Åkersberga

Analysutlåtande

Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Färg - Tjänligt med anmärkning (e)

Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.

**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.

***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.



Luleå 2020-06-08

Provnr A69494 Kundnr 42846

Fastighetsbeteckning Ekbacken 3:19

Vattentäkt Borrad brunn

Övrigt

Lena Svanlund
Ekbacksvägen 47 b

18432 Åkersberga

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	A69494	Enhet	Gränsvärden	Mätosäkerhet	Kommentar
Provtagningsdatum	2020-06-01				
Ankomstdatum	2020-06-03				
pH	6.8		6.5 - 10.5	±0.2	Tjänligt
Järn	<0.050	mg/l	0 - 0.50	±0	Tjänligt
Mangan	0.035	mg/l	0 - 0.30	±20%	Tjänligt
Lukt	Ingen				Tjänligt
Färg	39	mg Pt/l	0 - 30	±5%	Tjänligt med anmärkning
Grumlighet	Ingen				Tjänligt
Total Hårdhet	4.75	dH°	0 - 15		Tjänligt
Konduktivitet	89	mS/m		±2%	Tjänligt
Radon	85	Bq/l	0 - 1000	±10%	Tjänligt
COD	0	mg/l	0 - 8	±5%	Tjänligt
Fluorid	0.20	mg/l	0 - 1.3	±3%	Tjänligt
Nitrat	4.18	mg/l	0 - 20	±20%	Tjänligt
Nitrit	0.007	mg/l	0 - 0.1	±15%	Tjänligt

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.

**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.

***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå