



Rådningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskydds kontroll

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2022-08-19

Diarienummer
22-BK1290-1

Utfärdare

Rådningstjänsten Sydost

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Adressat

Josefsson Mikael
Sälgst 8
384 71 TIMMERNABBEN

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare JOSEFSSON MIKAEL SÄLGST 8 384 71 TIMMERNABBEN	Brukare/Innehavare JOSEFSSON MIKAEL SÄLGST 8 384 71 TIMMERNABBEN
Fastighetsadress SÄLGST 8		
Kontrolldatum 2022-08-19		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell CAMINOS ACHAT	Våning Bottenvåning	Utrymme Bostad
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist	Senast sotad 2022-06-10

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell	Benämning
---------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

VICTOR KÄMPE

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2.10 Flamövervakning	3.10 Avstånd till brännbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillträde till tak	6.10 Eldningsteknik	7.10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omslutningsvägg	4.20 Golvbeläggning	5.20 Tillträde till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Förbränning/konvekt.	2.30 Avstånd till brännbart	3.30 Skiljeväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Restprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3.50 Schakt		5.40 Takbeläggning	6.40 Medgivande om egensotn.	
1.50 Reglerutrustning		3.60 rökgasfläkt		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3.70 Insatsrör/foder				
1.70 Förbränningsluft.		3.80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt		3.90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskydds kontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.