



SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2023-09-05

Diarienummer

130200-1543996-1-1

Utfärdare

SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Westlund Martin
Sjögervål Smihagen
673 97 ÅMOTFORS

Fastighet

Fastighetsbeteckning Sjögervål 1:29	Ägare Westlund Martin Sjögervål Smihagen 673 97 ÅMOTFORS	Brukare/Innehavare Westlund Martin Sjögervål Smihagen 673 97 ÅMOTFORS
Fastighetsadress Sjögervål Smihagen		
Kontrolldatum 2023-09-04		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Värmepanna fastbränsle - Miljö	Fabrikat/modell Albin-pannan AB Villa Combi 720F	Våning Källarvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 149 veckor	Senast sotad 2022-11-01

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murverk Tegel	Benämning Skorsten
--------------	----------------------------------	-----------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.80	Tjärsotsbeläggning i rökkanalen Tjära i rökkanal.	1

Brandskyddskontrollant

Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.