



Skorstensfejarna LJ AB

Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-07-22

Diarienummer

7088.7-676649-1-1

Utfärdare

Skorstensfejarna LJ AB

Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING
010-4952160

Adressat

Sjöberg Selander Inger
Rindögatan 46 Lgh 1105
115 58 Stockholm

Fastighet

Fastighetsbeteckning SOLHEM Ö.GRANHED	Ägare SJÖBERG ANDERS RÅDMANSGATAN 5 11425 STOCKHOLM	Brukare/Innehavare SJÖBERG ANDERS RÅDMANSGATAN 5 11425 STOCKHOLM
Fastighetsadress Östra Granhed Solhem		
Kontrolldatum 2019-07-22		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Husqvarna	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2018-08-15

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Tegel	Benämning Tegelskorsten
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Taksteg saknas. 3 st saknas på tak farstukvist.	1

Brandskyddskontrollant

Tommy Sjöberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golveläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Skorstensfejarna LJ AB

Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-07-22

Diarienummer

7088.7-676649-2-1

Utfärdare

Skorstensfejarna LJ AB

Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING
010-4952160

Adressat

Sjöberg Selander Inger
Rindögatan 46 Lgh 1105
115 58 Stockholm

Fastighet

Fastighetsbeteckning SOLHEM Ö.GRANHED	Ägare SJÖBERG ANDERS RÅDMANSGATAN 5 11425 STOCKHOLM	Brukare/Innehavare SJÖBERG ANDERS RÅDMANSGATAN 5 11425 STOCKHOLM
Fastighetsadress Östra Granhed Solhem		
Kontrolldatum 2019-07-22		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn	Fabrikat/modell	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2018-08-15

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Tegel	Benämning Tegelskorsten
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.20	Rökkanal bristfällig. Behöver renoveras invändigt.	1
5.20	Taksteg saknas. 3 st saknas på tak farstukvist.	1

Brandskyddskontrollant

Tommy Sjöberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.