

Åtgärdat efter besiktningen Ryahedsvägen 30

Sprickorna i sockeln är lagade och målat sockeln runtom hela huset är målad.

Samtliga källarfönster är oljade och fönsterbleck målade.

De fönsterbågar som behövdes målas är nu målade

Rötskadad bräda vid farstukvisten (och vid källartrappan) är utbytt samt målat

Åtgärdat källartrappan

Skadad bräda vid garageporten är bytt

Fuktläckagelarm under rören är installerat

Träfiberskivor på vinden ovan garaget är nu uppfästa

Golvbrunnen i garaget är borttagen