



SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2022-11-10

Diarienummer

30385-1342899-1-1

Utfärdare

SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Söderkvist Daniel
Bättringsvägen
1022100 MARIEHAMN
Finland

Fastighet

Fastighetsbeteckning Bete 1:236	Ägare Söderkvist Daniel Koppomsvägen 76 673 37 KOPPOM	Brukare/Innehavare Söderkvist Daniel Koppomsvägen 76 673 37 KOPPOM
Fastighetsadress Koppomsvägen 76		
Kontrolldatum 2022-11-09		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Värmepanna fastbränse - Miljö	Fabrikat/modell Nibe Vedex 3300	Våning Bottenvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 149 veckor		Senast sotad 2022-04-11

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Landy Vent Landy 2001 DW	Benämning Fristående Skorsten
-----------------------------	--	---

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.