

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

BACKMAN
DJUPVIKSGATAN 25
2
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:40

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 2
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1639359	1639359	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639374	1639374	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:20

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

PEKULA
DJUPVIKSGATAN 25
3
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:41

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 3
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1639370	1639370	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639394	1639394	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:23

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

GUSTAVSSON
DJUPVIKSGATAN 27
3
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:40

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 3
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1639340	1639340	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639496	1639496	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:16

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

HÄGGSTRÖM
DJUPVIKSGATAN 27
2
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:38

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 2
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1639357	1639357	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639368	1639368	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:13

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

ERIKSSON
DJUPVIKSGATAN 29
4
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:37

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 4
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1639343	1639343	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639385	1639385	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:10

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

HÄGGLUND
DJUPVIKSGATAN 29
1
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:36

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: 1

Blåbetong ingår: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Besök av fackmän: -

Grundtyp: Uppgift Saknas

Byggnadsår: -

Hushållsvatten: Uppgift Saknas

Ombyggnadsår: -

Ventilation: Uppgift Saknas

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1639382	1639382	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1639470	1639470	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:07

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.