


Utvändigt / Vind



Fuktfläck finns i underlagstaket.
Torrt vid besiktningsstillfället.

Fastighetsägare har bokat kontroll och åtgärd via fackman.



Orsakssökning samt åtgärd utförd av Johanneshovs Plåtslageri, 2025-05-26

Orsaken till fuktfläcken som uppmärksammades i samband med Anticimex besiktning är nu åtgärdad av Johanneshovs Plåtslageri AB.

**JOHANNESHOVS
PLÅTSLAGERI AB**

Det visade sig att en skruv till säkerhetsräcket satt lite snett och därmed hade små droppar vatten kunnat tränga in via gängorna.

Den lösa skruven är nu borttagen och det gamla hålet har fogats igen för att säkerställa att inte ytterligare vatten tränger in. Skruven är flyttad till ett annat hål i plåten som håller upppe säkerhetsräcket.

