



Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 161707

Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

**Radonmätning med spärfilm**

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1 eller i2004:01 nr 1)

Mätplats

REMONTVÄGEN 6 A
83143 ÖSTERSUND

Inkom: 2008-03-07 15:30:39

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning:
Lägenhetsnr:
Bostadstyp: RADHUS
Typ av grund: UPPGIFT SAKNAS
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

MRM Web Rapport

Beräknat: 2008-03-26 14:27:21

Blåbetong ingår: JA
Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS
Byggnadsår: 1956
Ombyggnadsår:
Fastighetsnr:
Byggid:

Uppmätta värden

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
769610	VARDAGRUM	1	330+/-40	2007-10-29	2008-03-05	
769611	SOVRUM	2	280+/-30	2007-10-29	2008-03-05	

Anmärkningar**Årsmedelvärde**

Radongashalt: 310 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40% högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2008-03-27 09:32:05

Mätprotokollet ifyllt av:

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Rapportens baksida finns att skriva ut både här på denna webbsida och under (www.mrm.se/radon) meny Dokumentation.