

Protokoll över radonmätning av inomhusluft

03-22	
89-150	Sign
för beslut	

25180/9002L201/9134

Harvey Leslie

Kärlarens väg 1
182 35 BANDERYD

Mätmetod

Radon mät med gammagegretrometer enligt metodbeskrivning
Bostads- och Miljöförvaltet, 1988-11-08.

Mätmetodens beskrivning se ... av 910311 - 910312.

Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Källare

Typ av ventilation: Värmeåtervinning (FX)

Blåbetong ingår: Nej

Byggnadens byggnadsår: 1991

Ombyggnad år: ---

Fastighetsbeteckning: Köpet 10

Uppmätta värden

Resultat rum 1 Annat rum i trappa upp

= $< 50 \pm$

Bq/m³ EER

Resultat rum 2 Sovrum

Souterrängslan

= $< 50 \pm$

Bq/m³ EER

Resultat

**Årsmedelvärde
för radonhalter**

närare än 50

Bq/m³ EER

(Becquerel per kubikmeter)

Systematiskt fel: $\pm$

Bq/m³ EER

Tillfälligt fel: $\pm$

Bq/m³ EER

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Utomhustemperatur: Normal

Vindstyrka: Vindstilla - normal

I rum 1 = vardagsrum stod dosa 11860, i rum 2 dosa 71775.

Protokollet upprättat i Uppsala den

910318

Arvid Lindholm

Underskrift mätansvarig på Gamdata

Härmed intygas att instruktionerna för
mätningen följts (se baksidan).

.....
Underskrift bostadsinnehavare