

Bilaga I

Bilder avloppstillsyn 2018-09-28, fastighet Hjalmsa 7:2



Bild 1 – Placering av slamavskiljare väldigt nära bostadshuset



Bild 2 – Placering av slamavskiljare



Bild 3 – Det finns ett betongrör (”fördelningsbrunn”) mitt i gräsmattan.



Bild 4 – Otätt betongrör (”fördelningsbrunn”)



Bild 5 – Luftningsrör som markerar platsen där stenkistan finns.