

 installationskonsult		Obligatorisk VentilationsKontroll enl BFS 2011:16 OVK 1				
☐ Godkänd ☒ Ej godkänd		Nästa ordinarie bes 2026-12-11 Amn åtg omg senast 2024-07-25				
Fastighetsbeteckning Piteå Vesslan 8	Behörighet K	Sakkunnig Lasse Bergwall				
Adress Kolmilavägen 31	Certifikat nr 1150	Företag LB Installationskonsult AB				
Byggår 1991		Adress Västeråkersvägen 7 955 32 Råneå	Tel. nr 070-582 18 08			
Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Lasse Bergwall</i>	Besiktningdatum 2024-01-25			
Byggnadens ägare MEB Fastigheter		Adress c/o Riksbyggen				
Driftansvarig Johnny Lidman		Tel.nr 0920-236008				
Tidigare besiktning 2020-12-11	Ventilationssystem (S,F,FT,FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning FTX1 - FTX10			
Verksamhet Lägenheter	Antal lägenheter 10	Drifttider Dygnet runt	Nyttjandetid			
Pos.	System/komponent	Pos.	System/komponent	Pos.	1=bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	åtg
1,0	Dokumentation	5,0	Styr och Regler			
1,1	Ritningar	5,1	Manöver			
1,2	Driftinstruktioner	5,2	Styrning		Generellt:	
1,3		5,3	Brand		Filter försmutsade i samtliga lägenheter	2
1,4		5,4	Reglering			
2,0	Kanalsystem	5,5	Larm		A lgh 1102: Fettfilter igensatt	2
2,1	Luftintag	5,6	Indikering		A lgh 1103: Lagerfel fläkt	1
2,2	Aggregatanslutningar	5,7	Inställningsvärden		C: Lagerfel tilluftsfläkt	1
2,3	Otätthet i kanalsystem	5,8			D lgh 1003: Fettfilter igensatt	2
2,4	Smuts i kanalsystem	5,9				
2,5	Kortslutning ute-/avlufts kanal	6,0	Lägenhet/Lokaler			
2,6	Avluftöppning	6,1	Uteluftdon			
2,7		6,2	Ersättningsluft			
3,0	Fläktrum/vind	6,3	Överluft			
3,1	Åtkomlighet	6,4	Tilluftdon			
3,2	Belysning	6,5	Frånluftdon			
3,3	Avlopp	6,6	Spiskåpa			
3,4		6,7	Spisfläkt			
3,5		6,8	Verksamhet			
4,0	Fläktaggregat	6,9				
4,1	Ljud/Vibrationer	6,10				
4,2	Frontlucka	7,0	Provning			
4,3	Filter	7,1	Totalluftflöde			
4,4	Fläktar	7,2	Delluftflöde			
4,5	Fläktremmar	7,3	Tilluftstemperatur			
4,6	Återluft	7,4	nt vvx:			
4,7	VVX-funktion	7,5	vid t ute:			
4,8	Försmutsning	7,6	Relativ fuktighet			
4,9	Spjällfunktion	7,7	Ljudnivå			
4,10	Dränering	7,8				
		8,0	Övrigt			
		8,1	Fuktskador			
		8,2	Övriga iakttagelser			
		8,3	Brukarsynpunkt			
		8,4				
		8,5				

 installationskonsult		Obligatorisk VentilationsKontroll enl BFS 2011:16 OVK 1				
☐ Godkänd ☒ Ej godkänd		Nästa ordinarie bes 2027-12-15 Anm åtg omg senast 2024-07-23				
Fastighetsbeteckning Piteå Källbo 18	Behörighet K	Sakkunnig Lasse Bergwall				
Adress Nygatan 49	Certifikat nr 1150	Företag LB Installationskonsult AB				
Byggår 1992		Adress Västeråkersvägen 7 955 32 Råneå	Tel. nr 070-582 18 08			
Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Lasse Bergwall</i>	Besiktningdatum 2024-01-23			
Byggnadens ägare MEB Fastigheter		Adress c/o Riksbyggen				
Driftansvarig Johnny Lidman		Tel.nr 0920-236008				
Tidigare besiktning 2022-02-17	Ventilationssystem (S,F,FT,FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning FTX1 - FTX6			
Verksamhet Lägenheter	Antal lägenheter 6	Drifttider Dygnet runt	Nyttjandetid			
Pos.	System/komponent	Pos.	System/komponent	Pos.	1=bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	åtg
1.0	Dokumentation	5.0	Styr och Regler			
1.1	Ritningar	5.1	Manöver			
1.2	Driftinstruktioner	5.2	Styrning			
1.3		5.3	Brand			
1.4		5.4	Reglering			
2.0	Kanalsystem	5.5	Larm			
2.1	Luftintag	5.6	Indikering			
2.2	Aggregatanslutningar	5.7	Inställningsvärden			
2.3	Otätthet i kanalsystem	5.8				
2.4	Smuts i kanalsystem	5.9				
2.5	Kortslutning ute-/avlufts kanal	6.0	Lägenhet/Lokaler			
2.6	Avluftöppning	6.1	Uteluftdon			
2.7		6.2	Ersättningsluft			
3.0	Fläktur/vind	6.3	Överluft			
3.1	Åtkomlighet	6.4	Tilluftdon			
3.2	Belysning	6.5	Frånluftdon			
3.3	Avlopp	6.6	Spiskåpa			
3.4		6.7	Spisfläkt			
3.5		6.8	Verksamhet			
4.0	Fläktaggregat	6.9				
4.1	Ljud/Vibrationer	6.10				
4.2	Frontlucka	7.0	Provning			
4.3	Filter	7.1	Totalluftflöde			
4.4	Fläktar	7.2	Delluftflöde			
4.5	Fläktremmar	7.3	Tilluftstemperatur			
4.6	Återluft	7.4	nt vvx:			
4.7	VVX-funktion	7.5	vid t ute:			
4.8	Försmutsning	7.6	Relativ fuktighet			
4.9	Spjällfunktion	7.7	Ljudnivå			
4.10	Dränering	7.8				
		8.0	Övrigt			
		8.1	Fuktskador			
		8.2	Övriga iakttagelser			
		8.3	Brukarsynpunkt			
		8.4				
		8.5				
				Generellt: Försmutsade fördelningsdukar i tilluftsdon lgh 0901, 0902 1001, 1002	2	
				Smältsäkring kåpa saknas lgh 1001, 1101, 1102	2	
				Lgh 1001: Mkt lågt flöde i badrum	2	
				Lgh 1101: lagerfel fläktmotor	1	
				Cirkulationsfläktar, aggregat och filter för elvärme försmutsade	0	

 installationskonsult		Obligatorisk VentilationsKontroll enl BFS 2011:16 OVK 1				
☐ Godkänd		Nästa ordinarie bes 2027-04-08				
☒ Ej godkänd		Amn åtg omg senast 2021-10-08				
Fastighetsbeteckning Piteå Haren 6	Behörighet K	Sakkunnig Lasse Bergwall				
Adress Kolmilavägen 41	Certifikat nr 1150	Företag LB Installationskonsult AB				
Byggår 1991		Adress Västeråkersvägen 7 955 32 Råneå	Tel. nr 070-582 18 08			
Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Lasse Bergwall</i>	Besiktningsdatum 2024-01-25			
Byggnadens ägare MEB Fastigheter		Adress c/o Riksbyggen				
Driftansvarig Johnny Lidman		Tel.nr 0920-236008				
Tidigare besiktning 2021-04-08	Ventilationssystem (S,F,FT,FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning FTX1 - FTX4			
Verksamhet Lägenheter	Antal lägenheter 4	Drifttider Dygnet runt	Nyttjandetid			
Pos.	System/komponent	Pos.	System/komponent	Pos.	1=bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	åtg
1,0	Dokumentation	5,0	Styr och Regler			
1,1	Ritningar	5,1	Manöver			
1,2	Driftinstruktioner	5,2	Styrning			
1,3		5,3	Brand			
1,4		5,4	Reglering			
2,0	Kanalsystem	5,5	Larm			
2,1	Luftintag	5,6	Indikering			
2,2	Aggregatslutningar	5,7	Inställningsvärden			
2,3	Otätthet i kanalsystem	5,8				
2,4	Smuts i kanalsystem	5,9				
2,5	Kortslutning ute-/avlufts kanal	6,0	Lägenhet/Lokaler			
2,6	Avluftöppning	6,1	Utluftsdon			
2,7		6,2	Ersättningsluft			
3,0	Fläkttrum/vind	6,3	Överluft			
3,1	Åtkomlighet	6,4	Tilluftdon			
3,2	Belysning	6,5	Frånluftdon			
3,3	Avlopp	6,6	Spiskåpa			
3,4		6,7	Spisfläkt			
3,5		6,8	Verksamhet			
4,0	Fläktaggregat	6,9				
4,1	Ljud/Vibrationer	6,10				
4,2	Frontlucka	7,0	Provning			
4,3	Filter	7,1	Totalluftflöde			
4,4	Fläktar	7,2	Delluftflöde			
4,5	Fläktremmar	7,3	Tilluftstemperatur			
4,6	Återluft	7,4	nt vvx:			
4,7	VVX-funktion	7,5	vid t ute:			
4,8	Försmutsning	7,6	Relativ fuktighet			
4,9	Spjällfunktion	7,7	Ljudnivå			
4,10	Dränering	7,8				
		8,0	Övrigt			
		8,1	Fuktskador			
		8,2	Övriga iakttagelser			
		8,3	Brukarsynpunkt			
		8,4				
		8,5				
				Generellt: Försmutsade fördelningsdukar i tilluftsdon 2 Lgh A: Lågt frånluftsflöde i badrum 2 Lgh B: Lagerfel fläktmotor 1 Fettfilter igensatt 2 Lgh C: Fettfilter helt igensatt 2 kåpa i mkt dåligt skick, bör bytas 0 Lgh D: Fettfilter igensatt 2 VVX försmutsad 2		

 installationskonsult		Obligatorisk VentilationsKontroll enl BFS 2011:16 OVK 1				
☐ Godkänd		Nästa ordinarie bes 2027-04-08				
☒ Ej godkänd		Anm åtg omg senast 2024-07-23				
Fastighetsbeteckning Piteå Källbo 19	Behörighet K	Sakkunnig Lasse Bergwall				
Adress Nygatan 51	Certifikat nr 1150	Företag LB Installationskonsult AB				
Byggår 1992		Adress Västeråkersvägen 7 955 32 Råneå	Tel. nr 070-582 18 08			
Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Lasse Bergwall</i>	Besiktningdatum 2024-01-23			
Byggnadens ägare MEB Fastigheter		Adress c/o Riksbyggen				
Driftansvarig Johnny Lidman		Tel.nr 0920-236008				
Tidigare besiktning 2021-04-08	Ventilationssystem (S,F,FT,FTX) FTX (lgh 1201 F-vent)	Byggnad	Systembeteckning FTX1 - FTX8, FF-1201			
Verksamhet Lägenheter	Antal lägenheter 9	Drifttider Dygnet runt	Nyttjandetid			
Pos.	System/komponent	Pos.	System/komponent	Pos.	1=bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	åtg
1,0	Dokumentation	5,0	Styr och Regler			
1,1	Ritningar	5,1	Manöver	Lgh 1001: höga flöden	2	
1,2	Driftinstruktioner	5,2	Styrning	Fettfilter igensatt	2	
1,3		5,3	Brand			
1,4		5,4	Reglering	Lgh 1002: Lågt frånluftsflöde	2	
2,0	Kanalsystem	5,5	Larm	Lgh 1003: Höga tilluftsflöden	2	
2,1	Luftintag	5,6	Indikering	Lgh 1004: Lågt frånluftsflöde	2	
2,2	Aggregatanslutningar	5,7	Inställningsvärden			
2,3	Otätthet i kanalsystem	5,8		Lgh 1102: Lågt frånluftsflöde	2	
2,4	Smuts i kanalsystem	5,9		Högt tilluftsflöde	2	
2,5	Kortslutning ute-/avluftskanal	6,0	Lägenhet/Lokaler	Lgh 1103: Högt tilluftsflöde	2	
2,6	Avluftöppning	6,1	Uteluftdon			
2,7		6,2	Ersättningsluft			
3,0	Fläktrum/vind	6,3	Överluft			
3,1	Åtkomlighet	6,4	Tilluftdon			
3,2	Belysning	6,5	Frånluftdon			
3,3	Avlopp	6,6	Spiskåpa			
3,4		6,7	Spisfläkt			
3,5		6,8	Verksamhet			
4,0	Fläktaggregat	6,9				
4,1	Ljud/Vibrationer	6,10				
4,2	Frontlucka	7,0	Provning			
4,3	Filter	7,1	Totalluftflöde			
4,4	Fläktar	7,2	Deilluftflöde			
4,5	Fläktremmar	7,3	Tilluftstemperatur			
4,6	Återluft	7,4	nt vvc:			
4,7	VVX-funktion	7,5	vid t ute:			
4,8	Försmutsning	7,6	Relativ fuktighet			
4,9	Spjälkfunktion	7,7	Ljudnivå			
4,10	Dränring	7,8				
		8,0	Övrigt			
		8,1	Fuktskador			
		8,2	Övriga iakttagelser			
		8,3	Brukarsynpunkt			
		8,4				
		8,5				