

Fastigheten har genomgått en rad omfattande renoveringar och uppgraderingar med fokus på långsiktig funktion, kvalitet och energieffektivitet. Nedan följer en översikt av genomförda åtgärder:

- **Klinker i övriga utrymmen:** Klinkersättning har lagts i källarens bodega samt toalett. År 1997

- **Kök:** Komplet renovering av köket har utförts. Arbetet omfattar utbyte av köksinredning, nya vitvaror samt klinker och kakel samt köksbänkar i marmor. År 1998

- **Dränering runt huset:** År 1999

- **Golv:** Samtliga golvmattor har avlägsnats och ersatts med parkett på alla våningsplan. År 2000

- **Altan:** Ny altan har byggts med inglasade väggar och tak, vilket skapar ett funktionellt och väderskyddat utrymme för umgänge utomhus. År 2000. Fönster År 2012

- **Balkong:** Helt ny balkong byggdes. År 2000

- **Installation av fjärrvärme:** År 2002

- **Ventilationssystem:** Ett ventilationssystem med radonsug har installerats för att motverka förhöjda radonvärden. År 2005

- **Sovrum och badrum våning 3:** Ett sovrums har renoverats och badrummet har genomgått en uppfräschning. År 2010

- **Taksystem:** Taket har bytts ut i sin helhet. År 2012

- **Fönster och dörrar:** Samtliga fönster och dörrar har bytts ut, vilket har förbättrat såväl inomhusklimat som energieffektivitet. År 2012

- **Trädgård:** En robotgräsklippare med ett inköpsvärde om 28 000 kronor ingår och möjliggör automatisk gräsklippning av tomten. År 2018

- **Badrum våning 2:** Fullständig renovering har genomförts av badrummet på mellanplanet. År 2018

- **Förvaringslösningar:** Platsbyggda garderober har installerats längs hallen på våning 2 samt i sovrums. År 2019

- **Målningsarbeten:** Väggar har målats i följande utrymmen: bodega (källare), vardagsrum på våning 2, matsal på våning 2 samt trappkorridor från bottenvåning till våning 3. År 2021

Fastigheten är i mycket gott skick. Samtliga investeringar har utförts med fokus på kvalitet, hållbarhet och funktion.