

Statusbesiktning vindar Bagaren Högbovägen 11 B Andersson

1. Besiktning av vindsutrymme

Vid besiktningen påträffades fuktrosor på masoniten från gammalt takläckage. På isoleringen nedanför ventilationshuven syns att det droppat från ett gammalt läckage.



Rimfrost på masoniten entré sidan av huset.



2. Brister

Inga akuta brister.

Rekommenderar att montera tätningslist i takluckan för att undvika varm fuktig luft att komma upp på vinden.

3. Generell bedömning

Vinden ser generellt bra ut.

4. Akuta åtgärder

Inga akuta åtgärder.

UTFÖRT AV: ROGER HOLMSTEN DATUM: 2025-11-18