

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0122

EKHOLM, RUNE LENNART
ILLERVÄGEN 4 J
61246 FINSPÅNG

EKHOLM, RUNE LENNART
ILLERVÄGEN 4 J
61246 FINSPÅNG

Rapportadresser:

FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG
EKHOLM, RUNE LENNART ILLERVÄGEN 4 J 61246 FINSPÅNG

Inkom: 2009-03-10

Etsningsnr: 090310-4

Beräknat: 2009-03-16

Fastighetsdata

Fast.beteckning: HÅRSTORP 3:119

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: RADHUS

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: FRÄNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1975

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
900030	EJ ANGIVEN	0	60 +/- 10	2008-12-15	2009-03-09	
900031	EJ ANGIVEN	1	50 +/- 10	2008-12-15	2009-03-09	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-03-17 15:04:02

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

LENNART EKHOLM

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.