



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 BERGSHAMRA

# Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll 171016	Kund nr 101296600	Protokoll nr 17-BK4200
------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning <b>NYSÄTTRA 11:5</b>	Namn och adress <b>ERIKSSON LARS ERIK GUNNAR</b>
Adress <b>BJÖRHÖVDAVÄGEN 4</b>	<b>TUNVÄGEN 8 A LGH 1102</b> <b>761 62 NORRTÄLJE</b>

Kontrollobjekt nr: 1 KAMIN Typ: Ä120 HANDÖL 54T

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Lokaleldstad Bränsleslag: Ved  
Placering (våningsplan) Bottenvåning Placering (utrymme): Bostadsutrymme  
Rök-/avgaskanal Modulskorsten  
PREMODUL  
Senaste sotning: 171016

Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		


Kontrollen utförd av: Lars-Erik Söderman

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.  
2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



7751-4580