



Räddningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskyddskontroll

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2022-10-14

Diarienummer
22-BK1637-1

Utfärdare

Räddningstjänsten Sydost

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Adressat

Bergström Helen
Ramsås 104
384 93 ÅLEM

Fastighet

Fastighetsbeteckning RAMSÅS 1:16	Ägare BERGSTRÖM HELEN RAMSÅS 104 384 93 ÅLEM	Brukare/Innehavare BERGSTRÖM HELEN RAMSÅS 104 384 93 ÅLEM
Fastighetsadress RAMSÅS 104		
Kontrolldatum 2022-10-14		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell 1 ST	Våning Vån.1	Utrymme Bostad
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist	Senast sotad 2000-05-18

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell GRÅSTEN	Benämning
---------------------	-----------------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

VICTOR KÄMPE

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.