SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2022-10-24

Diarienummer
10410-1330841-1-1

Utfärdare
SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat
Chipperfield Anna
Backvägen 7
673 34 ÅMOTFORS

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Hagebacken 1	Chipperfield Anna Backvägen 7 673 34 ÅMOTFORS	Chipperfield Anna Backvägen 7 673 34 ÅMOTFORS
Fastighetsadress Backvägen 7		
Kontrolldatum 2022-10-21		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Värmepanna fastbränse - Miljö	Focus -	Källarvåning	Källare
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		149 veckor	2014-02-27

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murverk / Insatsrör	Skorsten nr 1

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *
- [x] Okulär kontroll
- [ ] Täthetsprovning
- [ ] Temperaturmätning
- [ ] Tryckmätning
- [ ] Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant
Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbelägggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.