Räddningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskyddskontroll

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2023-02-17

Diarienummer
23-BK241-1

Utfärdare
Räddningstjänsten Sydost

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Adressat
Monika Kjällgren
Vassgränd 3
383 35 Mönsterås

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
KV VITLINGEN 1	ERIKSSON JAN VASSGR 3 383 35 MÖNSTERÅS	ERIKSSON JAN VASSGR 3 383 35 MÖNSTERÅS
Fastighetsadress VASSGR 3		
Kontrolldatum 2023-02-17		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Lokaleldstad	UTERUMMET	Bottenvåning	Bostad
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved			2023-02-17

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *
- [x] Okulär kontroll
- [ ] Täthetsprovning
- [ ] Temperaturmätning
- [ ] Tryckmätning
- [ ] Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant
VICTOR KÄMPE

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbelägggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.