Sävsjö Sotningsdistrikt
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö

E-mail: info@savsjosot.se
Telefon: 0382-138 45

BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum	Nummer
150930	15-BB27

Folionr: 0322600 15-2050

Ägare (namn och postadress)

Bygg-Svensson

Box 80
576 22 SÄVSJÖ

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Postadress
Saturnus 12	Tegnérgatan 27 E
Beskrivning (bostadshus, kontor etc): Bostadshus	Besiktningen avser: [X] nybyggnad [ ] ändring av byggnad
Kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning rökkanal, avgaskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar rökkanal till:
2015-09-11	Braskamin Contura C510

Provningen är utförd
[X] som röktryckprovning enligt Byggvägledning VÄRME 3:4 [ ] medelst annan av byggnadsnämnden godkänd metod

Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den	Skorstenens höjd, meter	Över (Under)tryck vid provn. Pa
	$4\frac{1}{2}$	40

Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen
[ ] förmärktes [X] förmärktes ej

Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig
[ ] finns [X] finns ej	[ ] äga normal täthet [ ] ej äga normal täthet

Täthetsprovning ventilationskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Mätningsprotokoll nr

Luftbehandlingsinstallation

Systemtyp	Inreglerad den	Mätningsprotokoll nr
[ ] S [ ] F [ ] FT [ ] FTX [ ]		

Värmesystemet

Systemtyp	Säkerhetskontrollerat den	Mätningsprotokoll nr
[ ] Öppet system [ ] Slutet system		

Särskilda iakttagelser mm

Avser installation braskamin med tillhörande rökkanal samt okulärbesiktning imkanal med tillhörande spisfläkt U.A.

Läckagemätning :
Yta : 2,11 m^2
Tillåtet läckage 4,22 l/s
Uppmätt läckage >0,01 l/s

Utlåtande

[X] Eldstäder [X] rök- [ ] avgas- [X] im- [ ] vent.-kanaler har undersökts [X] utan erinran [ ] med erinran enl. ovan
Kopia översänd till byggnadsnämnden [X]

Micael Hvirf
Skorstensfejarmästare