Outlook

Sv: Radonmätning

Från miljokontoret@hudiksvall.se <miljokontoret@hudiksvall.se>
Datum Ons 2026-05-06 15:20
Till Linn Widelund Gårdhagen <linn.widelund@fastighetsbyran.se>

Hej Linn,

Här kommer begärd handling;

HELENEDAL 8:1	KÄLLARE		Enbostadshus									Djupegatan 42	82450	HUDIKSVALL	FILTER	1984-05-11			SOV		**70**	GILLE	0	**50**								
HELENEDAL 8:1	KÄLLARE	S	Enbostadshus							LINDA ANDERSSON		LINDA ANDERSSON	Djupegatan 42	82450	HUDIKSVALL	FILM	2001-11-17	2005-01-20	**<30**	GILLE	0	**<30**	SOV	1	**<30**								

Observera att radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilation och eventuella transportvägar för radon så förutsättningarna ändras med tiden. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör en ny radonmätning göras med jämna mellanrum. Det finns inget lagkrav som anger hur ofta men en ny mätning rekommenderas om:
Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes eller att det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

Med Vänlig Hälsning

Therese Andersson
Administratör

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall
Tel 0650 19 491
E-mail: therese.andersson@hudiksvall.se
eller miljokontoret@hudiksvall.se

Besöksadress Magasinsgatan 10, Skeppet, Kattvikskajen

Från: Linn Widelund Gårdhagen <linn.widelund@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 6 maj 2026 11:35
Till: miljokontoret@hudiksvall.se
Ämne: Radonmätning

OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö.

Hej

Finns det någon tidigare utförd radonmätning för fastigheten Helenedal 8:1 med adress Djupegatan 42?

Med vänlig hälsning,

Linn Widelund Gårdhagen

Koordinator / Reg. Fastighetsmäklare

Fastighetsbyrån – Hudiksvall / Nordanstig

0650-948 00
linn.widelund@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com/hudiksvall
Storgatan 30, 824 32 Hudiksvall
Fastighetsbyrån Nordholm AB / Hudiksvall / Org.nr: 559050-6910

Fastighetsbyrån