MRM
mark radon miljö
Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60460

SWEDAC ACKREDITERING 1504 EN 45 001

# RAPPORT 40414

utfärdad av ackrediterat laboratorium
*REPORT issued by an Accredited Laboratory*

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

**Mätplats**

JOHANSSON ROLF
SKALKELIDEN 6
43090 ÖCKERÖ

JOHANSSON ROLF
SKALKELIDEN 6
43090 ÖCKERÖ

**Analysdata**

Inkom: 2002-12-20

Analyserad: 2003-01-07

**Fastighetsdata**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lägenhetsnr: | | Hushållsvatten: | KOMMUNALT |
| Fastighetsnr: | | Blåbetong ingår: | VET EJ |
| Byggid: | | Besök av fackmän: | MILJÖKONTOR |
| Bostadstyp: | VILLA | Byggnadsår: | 1974 |
| Typ av grund: | PLATTA PÅ MARK | Ombyggnadsår: | |
| Typ av ventilation: | FRÅNLUFT | | |

**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp | Plan | Bq/m $^3$ | Start datum | Stopp datum | Kom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311436 | VARDAGSRUM | 1 | 200 +/- 20 | 2002-10-17 | 2002-12-19 | |
| 311437 | SOVRUM | 1 | 150 +/- 10 | 2002-10-17 | 2002-12-19 | |

**Årsmedelvärde**

**Radongashalt** **170 Bq/m$^3$ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Kommentarer:**

**Mätrapporten upprättad:** 2003-01-07

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

.....

Geolog
MRM Konsult AB

.....

MALIN INNALA
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.