Ådalens Brandskydd och Sotning AB

Elofsbacken 1
87263 Lunde

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-10-08

Diarienummer
2217-714971-1

Utfärdare
Ådalens Brandskydd & Sotning AB

Elofsbacken 1
872 63 Lunde
0612-323 00

Adressat
Laila Reneé Pettersson
MÄLLBYVÄGEN 47
872 36 KRAMFORS

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
SELEN 13	Laila Reneé Pettersson MÄLLBYVÄGEN 47 872 36 KRAMFORS	Laila Reneé Pettersson MÄLLBYVÄGEN 47 872 36 KRAMFORS
Fastighetsadress MÄLLBYVÄGEN 47		
Kontrolldatum 2019-10-08		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis - Sekundär	Öppenspis	Bottenvåning	
Bränsleslag		**Kontrollfrist**	**Senast sotad**
Ved		312 veckor	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☑ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	**Glidskydd saknas** Ett glidskydd monteras.	1

Brandskyddskontrollant
Fredrik Sjölin Skorstensfejarmästare

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbelägggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.